

1. | NOTIUNI DE METROLOGIE

Metrologia este un domeniu al tehnicii, cu radacini în spatiul Fizicii si ramificatii în toate sectoarele activitatii practice omenesti (printre care si cel al Electronicii), care se ocupa cu **tehnica masurarilor**, adica cu mijloacele si metodele pentru determinarea cantitativa – valorica a marimilor fizice.

Metrologia – ca disciplina de sine statatoare – se refera la întregul ansamblu al fenomenelor fizice pe care le studiaza dintr-un punct de vedere propriu si anume acela al **masurarii**, care este – în esenta – *o comparare experimentală de marimi*, ea stabilind: standardele unitatilor de masura si ale etaloanelor de referinta pentru aceste unitati, procedeele de comparare a marimilor cu etaloanele si caracteristicile de performanta (ca: interval, game, rezolutie, sensibilitate, fidelitate, dinamica, mobilitate, precizie etc. care – în general – se numesc *caracteristici metrologice*).

Aplicatiile metrologiei, adica efectuarea practica a masurarii diverselor specii de marimi caracteristice unor anume domenii, constituie ramuri ale disciplinei acelor domenii; asa sunt: masurarile electrice, *masurarile electronice*, masurarile acustice, controlul dimensional, fotometria, sistemele pentru masurari automate, masurarile geometrice, masurarile hidraulice si multe altele.

Acest prim capitol al manualului “Masurari electronice” se limiteaza la prezentarea acelor *notiuni generale de metrologie* care trebuie cunoscute de catre oricare persoana pentru a putea realiza masurari “corecte”, indiferent de domeniu, si care – deci – sunt necesare ca elemente primordiale si în masurarile electronice. Astfel, în continuare, se va analiza **procesul de masurare** sub aspectele sale generale, presupunând ca cititorului îi sunt cunoscute notiunile fundamentale ca: sistem, proces, modelare, simulare, date, informatie etc. (a se vedea [1], [3] si [8]).

1.1. CONCEPTUL DE MASURARE

Masurarea este o activitate experimentală de tip informatic al carui scop este obtinerea unor *date cantitative* cu privire la proprietatile unui obiect sau – mai general – ale unui sistem si redarea lor într-o forma potrivita pentru observator (utilizator). Semnificatia (interpretarea) pe care observatorul-utilizator o atribuie acestor date cantitative, prin intermediul conventiilor folosite pentru reprezentarea lor, constituie *informatia* care este necesara în procesul continuu de *cunoastere, comunicare si conducere (decizie)*.

Prin identificarea proceselor si modelarea lor (adica prin reprezentarea matematica a relatiilor din sistemul analizat) se stabilesc anumite proprietati (elemente specifice) *diferite calitativ*, pe care le putem denumi *marimi* (sau specii

de marimi – pentru a le preciza natura lor diferita) si anumite *corelatii* între ele descrise matematic prin *legi* – daca sunt deduse experimental sau prin *teoreme*, formule etc. – daca sunt stabilite deductiv din legi. În acest sens, dupa cum se stie (v. [10]), marimile (speciile de marimi) se diferentiaza (clasifica) în *marimi primitive* si *marimi derivate*. Cunoasterea sistemului (starilor sistemului în evolutia lui), în vederea elaborarii deciziilor de conducere a sistemului pe o traiectorie optima sau una anume necesara, implica evaluarea cantitativa a marimilor specifice sistemului si interpretarea lor informatională. Acest lucru nu se poate realiza decât experimental (“pe viu” si în “timp real”) prin masurari, ceea ce explica rolul cognitiv, de comunicare si decizional (mai cuprinzator informational) al masurarilor. În acest context, mai trebuie precizat ca utilizatorul (observatorul) – adica “beneficiarul” în activitatea de masurare – poate fi uman sau de tip masina (în cazul sistemelor automate).

Determinarea cantitativa, prin masurare, a speciilor de marimi diferite calitativ nu se poate realiza decât în raport cu marimi de aceeași specie (aceeasi natura fizica) alese ca unitati cantitative, numite *unitati de masura*, fixate în mod conventional, dar în cadrul unui *sistem de unitati de masura* coerent.

Se poate, acum, defini mai bine conceptul de *masurare*. Astfel:

– din punctul de vedere metrologic [6], masurarea “... este operatia prin care se stabileste pe cale experimentală raportul numeric între marimea de masurat si o valoare (“cantitate”) oarecare a acesteia, luata ca unitate de masura”;

– din punctul de vedere tehnic [6], “masurarea este operatia experimentală prin care se determina, cu ajutorul unor *mijloace de masurat*, valoarea numerică a unei marimi (numita în [8] *masurand*) în raport cu o unitate de masura data” din aceeași specie cu masurandul;

– din punctul de vedere al modelarii [9], masurarea este o operatie prin care se stabileste o aplicatie de la o specie de marimi X la multimea numerelor reale R sau – mai rar – R^2 (altfel spus, se stabileste o relatie între valoarea unei marimi X si un numar real $X_m \in R$).

Toate aceste definitii precizeaza ca, în esenta, masurarea: este un proces experimental, necesita definirea initială a unei unitati de masura (sa o notam cu u_m), este un act de comparatie (referire) a marimii de masurat (masurand) X cu unitatea sa de masura u_m , are ca rezultat un numar real $X_m \in R$ care provine din aplicatia $f: X \rightarrow X_m$, unde $X \in \{X\}$ specia de marimi si f este functia X/u_m .

Aplicatia $X \rightarrow X_m$ consta deci în raportul adimensional:

$$X_m = X/u_m, \quad (1.1)$$

de unde rezulta ca:

$$X = X_m u_m, \quad (1.2)$$

masurarea având scopul ca – la un u_m dat – sa se determine pentru fiecare $X \in \{X\}$ un numar $X_m \in R$. Daca se alege o alta unitate de masura u'_m pentru marimea de

masurat va rezulta, conform relatiei (1.1), o alta valoare numerica reala X'_m diferita de X_m ; conform relatiei (1.2), marimea fizica X este:

$$X_m = X/u_m, X'_m = X/u'_m \Rightarrow X = X_m u_m = X'_m u'_m,$$

ceea ce arata faptul evident ca marimea fizica X este independenta de sistemul de unitati de masura adoptat. Mai reiese si faptul ca rezultatul masurarii X_m (adica valoarea numerica a marimii masurate) este un numar real adimensional, care variaza invers proportional cu unitatea de masura u_m adoptata.

Din definitiile anterioare rezulta ca pentru efectuarea unei masurari este necesar ca unitatea de masura sa poata fi realizata în mod concret ("materializata"). Realizarea materiala a unitatii de masura constituie ceea ce se numeste *masura* (un exemplu de masura, realizata cu o precizie ridicata, este *etalonul*), însa numai pentru anumite unitati este posibila concretizarea sub forma de masuri (etalioane).

În [8] se introduce notiunea de *proces de masurare* care defineste mai cuprinzator activitatea de masurare.

1.2. PROCESUL DE MASURARE

Ansamblul operatiilor experimentale care se executa în scopul obtinerii rezultatului masurarii, sub forma unei perceptii realizata de observatorul-utilizator (operatorul ce efectueaza masurarea), constituie **procesul de masurare** [8]. Orice proces de masurare are urmatoarele componente principale:

- marimea de masurat (masurandul – [8]),
- metoda de masurare,
- mijlocul (aparatură) de masurat,
- masura (etalonul),
- operatorul (observatorul) si
- prelucrarea – tratarea datelor,

care – în functie de domeniul, precizia si scopul masurarii – au o pondere si o importanta relativa diferita. Aceasta structura a procesului de masurare, diversitatea marimilor de masurat, multitudinea tehnicilor pentru masurare (mijloace si metode) care sa satisfaca exigentele operatorului – beneficiar al masurarii (exigente destul de nuanțate, în functie de scopul masurarii, viteza de masurare, costul masurarii, conditiile ambientale etc.) conduc la o mare varietate a masurarilor în general. Un exemplu particular al acestei mari varietati o constituie însesi masurarile electronice (care au ca masurand specii diverse cum sunt: marimile de stare ale câmpului electric si magnetic, marimile electrice de circuit, parametrii de circuit, caracteristici de transfer, frecvente, timp, defazaje, forme de unda, neliniaritati, distorsiuni, zgomote, cu regimuri si o dinamica ample, cu influente de mediu si cuplaje adeseori aleatorii etc.).

1.2.1. Marimi, unitati de masura, sisteme de unitati

Proprietatile unui sistem nu sunt chiar toate masurabile (în sensul definit în subcapitolul 1.1.). Dacă o proprietate este masurabilă atunci ea este denumită – la modul general – *marime* (care, pentru particularizare, poate fi urmată de un atribut ca, de exemplu, marime fizică – pentru a se arăta că este vorba de o proprietate a unui sistem fizic, sau marime de circuit electric ori marime optică etc. – dacă se merge mai departe, specificându-se și natura sistemului fizic s.a.m.d.). Marimea masurabilă care este supusă procesului de măsurare se mai numește și **masurand**.

Din punctul de vedere al modelării sistemelor, marimile susceptibile de a fi măsurate, dintr-o specie de marimi $\{X\}$, sunt reprezentate prin așa-numitele *marimi matematice* $\{X_m\}$, care sunt asociate prin aplicația: $\{X\} \rightarrow \{X_m\}$. Marimile matematice pot fi: scalari, vectori și tensori. De exemplu: tensiunea la bornele unui dipol U , rezistența dinamică a unei diode cu joncțiune etc. sunt reprezentabile prin scalari ($X_m \in \mathbf{R}$), pozitivi sau negativi; intensitatea locală a câmpului electrostatic $\overset{\cdot}{E}$, densitatea de curent $\overset{\cdot}{J}$, viteza unui electron dintr-un fascicul al unui tub catodic $\overset{\cdot}{w}$ etc. sunt reprezentabile prin vectori $\overset{\cdot}{X}_m$ (cu modulul $|X_m| \in \mathbf{R}$), iar permeabilitatea magnetică absolută μ dintr-un punct al unui material neuniform (neomogen și anizotrop) se reprezintă printr-un tensor, $\{X_m\} \in \mathbf{R}^2$. După cum se știe (de la cursurile de Matematici), *tensorul* este o marime matematică prin care fiecărui punct dintr-un sistem de referință n -dimensional i se asociază o matrice n^m ordonată de valori reale, ce exprimă *cantitativ* o marime fizică. Aici m este ordinul tensorului, astfel că într-un sistem de referință cartezian (trortonormal: Ox, Oy, Oz cu $n = 3$): $m = 0$ este tensorul de ordinul zero (adică scalarul), $m = 1$ este tensorul de ordinul unu (adică vectorul) și $m = 2$ este tensorul de ordinul doi (adică tensorul propriu-zis). Astfel, în tridimensional (cu $n = 3$), scalarul se reprezintă printr-o matrice cu un singur element ($3^0 = 1$) care este un număr real, vectorul prin matricea cu $3^1 = 3$ elemente (X_x, Y_y, Z_z – fiecare un număr real) și tensorul prin $3^2 = 9$ elemente (toate, de asemenea, numere reale). De aceea, prin măsurare, vom determina pentru fiecare masurand una, trei sau nouă valori scalare.

Condițiile de măsurabilitate rezultă din definițiile măsurării (date în subcapitolul 1.1) și sunt:

- să se poată defini o unitate de măsură u_m (într-un sistem de unități coerent și simetric), pentru marimea considerată;
- să se poată realiza o măsură sau un etalon, adică un element fizic “materializat”, care să poată fi: pastrat (stocat), multiplicat (reprodus) și transmis (transportat), pentru unitatea de măsură a marimii considerate;
- marimii să i se poată asocia o marime matematică de tip multime ordonabilă (pe care, deci, să se poată defini relațiile de egal, mai mic și mai mare între elementele multimei);
- să îndeplinească *convenția de scară*, ceea ce înseamnă posibilitatea de a se stabili conventional o corespondență biunivocă între “cantitățile” marimii $\{X\}$ și

multimea numerelor reale $R:\{X\} \equiv R$. În fapt, conventia de scara impune totodata și unitatea de masura.

Clasificarea marimilor fizice. Marimile pot fi clasificate după numeroase criterii. Pentru măsurări prezintă importanță numai câteva.

Din punctul de vedere al modului cum sunt introduse într-o teorie (v.[10]), marimile fizice se clasifică în: marimi primitive și marimi derivate.

Marimile primitive sunt acele marimi care, într-o teorie dată, se introduc în mod inductiv, pornind de la experiment; așa sunt, de exemplu, marimile: lungimea, durata, masa și forța (în mecanica clasică); intensitatea câmpului electrostatic în vid ($\overset{\cdot}{E}_0$), intensitatea curentului electric de conducție (i), inducția magnetică în vid ($\overset{\cdot}{B}_0$), sarcina electrică (q), momentul electric ($\overset{\cdot}{p}$) și momentul magnetic ($\overset{\cdot}{m}$) – în teoria macroscopică a câmpului electromagnetic.

Marimile derivate sunt acele marimi care, într-o teorie dată, se introduc în funcție de alte marimi considerate cunoscute, prin modelele teoriei, (legi, teoreme etc.); așa sunt, de exemplu, printre multe altele: viteza ($\overset{\cdot}{v} = d\overset{\cdot}{l}/dt$), accelerația ($\overset{\cdot}{a} = d\overset{\cdot}{v}/dt$), lucrul mecanic ($L = \int_{c:A \rightarrow B} \overset{\cdot}{F} d\overset{\cdot}{l}$) etc. – în mecanica clasică, sau: polarizatia

electrică ($\overset{\cdot}{P} = d\overset{\cdot}{p}/dv$), densitatea curentului de conducție ($\text{div } \overset{\cdot}{J} = dp/dt$ sau $i = \int_{\Sigma} \overset{\cdot}{J} \cdot d\vec{A}$) etc. – în teoria macroscopică a câmpului electromagnetic.

Din punctul de vedere al funcționării lor în sistemele de unități, marimile fizice se împart în: marimi fundamentale și marimi secundare.

Se numesc *marimi fizice fundamentale* marimile ale caror unități de măsură au fost alese independent de altele pentru a “reprezenta”, în cadrul unui sistem de unități, un anumit domeniu al Fizicii. Numărul marimilor fundamentale este mai mic decât cel al marimilor primitive, sau cel mult egal. De exemplu, în Sistemul Internațional, marimile fundamentale sunt: lungimea (cu unitatea de măsură metrul, m), masa (cu unitatea kg), durata (cu secunda, ca unitate) – pentru domeniul mecanic; temperatura (cu unitatea de măsură kelvinul, K) – pentru termodinamica; intensitatea luminoasă (cu unitatea candela, cd) – pentru domeniul opticii; intensitatea curentului de conducție (cu amperul, A, ca unitate) – pentru electromagnetism etc.

Se numesc *marimi fizice secundare* marimile ale caror unități de măsură rezultă în mod univoc, prin alegerea unităților de măsură fundamentale, dintr-o relație (model) luat ca expresie de definiție. De exemplu: accelerația (cu unitatea m/s^2 dedusă din relația $\overset{\cdot}{a} = d\overset{\cdot}{v}/dt$), intensitatea câmpului magnetic H (cu unitatea A/m, rezultată din legea circuitului magnetic $\oint_{\Gamma} \vec{H} \cdot d\vec{l} = S i$) etc.

Din punctul de vedere al aditivității (sau însumării) lor, marimile fizice pot fi: aditive, indirect aditive și neaditive.

Aditivitatea este proprietatea unei marimi de a fi evaluata prin însumarea directă a unor “portiuни” ale acelei marimi, masurate separat și direct; exemplu de *marimi direct aditive* sunt: lungimea, masa, valoarea instantanee a curentului electric de conducție, valoarea instantanee a tensiunii la borne, potentialul electrostatic s.m.a. La aceste marimi, convenția de scară se reduce la relația de proportionalitate dintre mărimea aditivă și unitatea sa de măsură ($X = X_m u_m$), factorul de proportionalitate X_m reprezentând chiar valoarea mării. De aceea, unitatea de măsură u_m se stabilește conventional, prin *specificarea etalonului*, fiind suficient un singur etalon pentru construirea întregii scări (datorită proprietății de aditivitate).

La *marimile neaditive*, întreaga scară trebuie stabilită conventional, prin fixarea unui număr suficient de repere și a modului de interpolare între ele (un exemplu este scară internațională practică de temperatură). Există marimi care nu sunt direct aditive – numite *marimi indirect aditive*; acestea sunt cele care pot fi exprimate în funcție de alte marimi aditive. Așa sunt marimile electromagnetice de material: rezistivitatea/conductivitatea, permitivitatea absolută, permeabilitatea absolută, factorul de calitate al bobinelor s.a. la care însumarea nu este realizabilă (dar care pot fi măsurate indirect; de exemplu rezistivitatea ρ a unui conductor omogen, în formă filiformă, de lungime l , arie a secțiunii transversale A și rezistența electrică R este $\rho = R(A/l)$, unde R , A și l pot fi măsurate direct). Existența proprietății de aditivitate are efecte directe asupra tehnicii de măsurare a marimilor fizice, deoarece ea permite aplicarea unor metode de măsurare avantajoase (de pildă: măsurarea în intervale largi de valori, în raport cu un singur etalon). Totuși, în plus, mai trebuie avută în vedere (în afara aditivității) și comoditatea realizării practice a metodei. Astfel, deși lungimile sunt ușor măsurabile, suprafețele se pot măsura prin însumare ceva mai greu. Tensiunile la borne în curent continuu se pot însuma foarte simplu; nu același lucru se poate realiza în curent alternativ, unde însumările se fac pentru valorile instantanee sau pentru cele maxime și defazaj, dacă tensiunile sunt de formă sinusoidală (însumarea este de tip vectorial).

Din punctul de vedere al felului cum apar diferitele marimi fizice în modelele matematice (după așa-zisul grad – v. [8]), marimile pot fi:

– *marimi de grad 1* sunt marimile care în modelele unei teorii (legi și teoreme) figurează ca termeni de gradul 1 (de exemplu marimile de tip intensitate din teoria macroscopică a câmpului electromagnetic: intensitatea câmpului electrostatic $\vec{E} = d\vec{F}/dq$, inducția electrică $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$, intensitatea câmpului magnetic \vec{H} din $\oint_{\Gamma} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i$, tensiunea electrică $u = \int_{c:A \rightarrow B} \vec{E} \cdot d\vec{l}$ etc.);

– *marimi de grad 2* sunt acelea care în modelele teoriei apar prin produse sau sume de produse a câte două marimi de grad 1 (de exemplu marimile care caracterizează schimbul de energie în câmpul electromagnetic: densitatea de volum a energiei din câmpul electric $w_e = \vec{E} \cdot \vec{D}/2$, densitatea de volum a energiei din câmpul magnetic $w_m = \vec{H} \cdot \vec{B}/2$, densitatea de suprafață a puterii transferate prin undele electromagnetice $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$ – adică vectorul Poynting, energia din

dielectricul unui condensator $W_C = QU/2$, energia din miezul – câmpul unei bobine $W_L = \Phi I/2$, densitatea de volum a puterii disipate într-un conductor $p = \vec{E} \cdot \vec{j}$ – adica forma locala a legii lui Joule, puterea electrica $P = UI$ în curent continuu sau puterile active $P = UI \cos \varphi$ si reactive $Q = UI \sin \varphi$ din circuitele de curent alternativ etc.);

– *marimi de grad 0* sunt acelea care în modele se definesc prin raportul dintre doua marimi de grad 1 sau grad 2 (de exemplu: rezistenta electrica a unui dipol pasiv $R = U/I$ în curent continuu sau impedanta $Z = U/I$ a unui dipol pasiv în curent alternativ, capacitatea electrica $C = Q/U$, inductivitatea unei bobine $L = \Phi / I$,

factorul de putere $\cos \varphi = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}}$, atenuarea unui cuadripol $|a| = U_2/U_1$,

factorul de calitate al unei bobine $Q = ?L/R$ etc.).

Din punctul de vedere al felului în care se obtine energia necesara masurarii marimilor fizice cu un mijloc (aparatură) de masurat, masuranzii se clasifica în: marimi active si marimi pasive. Aparatură de masurat, intercalat între masurand si destinatarul masurarii (observator uman sau de tip masina), este actionat (“activat”) fie cu energia furnizata de obiectul supus masurarii (de unde este “prelevat” masurandul), fie cu o energie auxiliara (externa) de activare. Din punctul acesta de vedere, al aspectului energetic al masurarii, *marimile active* sunt cele care permit eliberarea energiei necesare la puterea solicitata de aparatură de masurat (se zice ca obiectul sau procesul asupra caruia se efectueaza masurarile pot furniza un *semnal metrologic*), în timp ce *marimile pasive* nu poseda o energie proprie eliberabila si atunci pentru masurarea lor este necesara utilizarea unei surse de energie auxiliara, numita *energie de activare*. Pentru ca operatia de masurare sa nu afecteze valoarea marimii de determinat este necesar ca energia preluata pentru generarea semnalului metrologic sa fie mult mai mica decât energia totala a sistemului (de ordinul 10^{-4} , adica daca puterea la care functioneaza sistemul analizat este – sa zicem – de 10 kW, aparatură folosit pentru masurari asupra acestui sistem trebuie sa nu aiba o putere proprie mai mare decât 1 W). Exemple de marimi active sunt: tensiunea electrica la bornele unui termocuplu, temperatura apei dintr-un rezervor etc. (în general, asa sunt marimile de grad 1 si grad 2); exemple de marimi pasive sunt: rezistenta electrica, capacitatea electrica, inductivitatea etc. (în general, marimi de grad 0).

Din punctul de vedere al variatiei în timp, marimile pot fi: *marimi constante* (adica invariabile în timpul unei masurari) si *marimi variabile*, care pot fi stationare (adica de regim permanent) sau nestationare (cu o forma de unda oarecare, neexprimabila printr-un model). Marimile variabile stationare pot fi *periodice* (caracterizate de un anumit interval de repetitie, adica de o perioada T , sau de frecventa de repetitie $f = 1/T$ sau pulsatie $\omega = 2\pi f$) si *neperiodice* (care – astfel – variaza aleator în timp). La rândul lor, marimile periodice pot avea o variatie sinusoidala în timp (*marimi sinusoidale*, care prezinta un interes deosebit în tehnica si – în special – în electronica) sau o variatie periodica oarecare (*marimi nesinusoidale* sau deformatate, distorsionate etc. fata de o sinusoida fundamentala).

În sfârșit, din punctul de vedere al numărului de măsurări distincte ce trebuie efectuate pentru a putea afla (determina) valoarea unui măsurand, marimile se clasifică în: directe și indirecte.

Marimile măsurabile direct sunt acelea la care - prin tehnicile actuale existente (metode și mijloace) - valoarea lor poate fi determinată printr-o singură măsurare, direct.

Marimile măsurabile indirect sunt acelea a căror valoare nu se poate determina decât prin măsurarea directă a mai multor alte mărimi diferite, urmata de efectuarea unor calcule prin utilizarea modelelor de definiție. Exemple de mărimi măsurabile direct sunt: intensitatea curentului electric, tensiunea electrică la borne, rezistențele electrice, impedanțele dipolilor etc. (în general mărimile primitive fundamentale și cele mai uzuale mărimi derivate și secundare). Marimile măsurabile indirect sunt, în general, mărimile de material, coeficienții de variație a rezistivității cu temperatura și mulți alții. Astfel, rezistivitatea unui conductor omogen este măsurabilă indirect, însă *în mod explicit* cu relația: $\rho = RA/l$, care presupune măsurarea directă a trei mărimi (rezistența R a unei epruvete, aria secțiunii ei transversale - care și ea se poate măsura indirect - și lungimea epruvetei), urmate de calculele indicate de formula, ceea ce explică și unitatea de măsură a rezistivității Ωm , provenită din $\Omega m^2/m$); coeficienții de temperatură ($\alpha, \beta, \gamma, \dots$) ai rezistivității unui material conductor se măsoară *indirect și implicit* cu ajutorul modelului $R_\theta = R_{\theta_0} [1 + \alpha(\theta - \theta_0) + \beta(\theta - \theta_0)^2 + \gamma(\theta - \theta_0)^3 + \dots]$ unde θ și θ_0 sunt temperaturile mediului ambiant la un moment dat (θ) și de referință (θ_0 , de obicei $20 \dots 23^\circ C$).

Importanța clasificării marimilor fizice după criteriile arătate mai înainte este prezentată în [8] din care redăm câteva idei.

Clasificarea după modul cum sunt introduse în teorii (în primitive și derivate, în fundamentale și secundare etc.) prezintă importanța pentru stabilirea sistemelor de unități de măsură, al numărului etaloanelor și al definirii unităților derivate.

Clasificarea marimilor după grad prezintă importanța în legătura cu aplicabilitatea unor categorii de metode de măsurare prin [8]:

- mărimile de grad 1 au valori pozitive sau negative (au o polaritate), iar cele de grad 0 sunt - în majoritatea cazurilor - numai pozitive (totuși, spre exemplu, rezistența statică - de curent continuu a unei diode tunel $R = U/I$ este, în orice punct al caracteristicii curent-tensiune, pozitivă, în timp ce rezistența dinamică $r_i = \Delta U / \Delta I$ are, pe o anumită porțiune a caracteristicii, valori negative). Aceasta înseamnă că mărimile de grad 1 pot fi măsurate prin metode diferențiale sau metode de zero, prin simplă opoziție, pe când aplicarea acestor metode marimilor de grad zero necesită dispozitive suplimentare (de exemplu, rezistența statică nu poate fi măsurată direct prin metode diferențiale sau de zero, ci numai prin intermediul unei punți electrice);

- din punctul de vedere tehnic, mărimile de grad 1 pot fi măsurate direct cel mai simplu. Ele pot fi cu ușurință "transformate" în mărimi mecanice (cuplu de

forte), mai ales semnalele de tip tensiune sau curent (electrice) prin conversia magnetoelectrica bazata pe forta lui Laplace $dF = i(d\vec{l} \cdot \vec{B})$ realizata cu instrumente (magnetoelectrice cu magnet permanent fix $\rightarrow \vec{B}$ si cu bobina mobila $\rightarrow i$) care asigura liniaritatea scarii si o buna sensibilitate. Aceasta în cazul aparatelor de tip analogic. Dar chiar si în cazul aparatelor numerice, marimile de grad 1 (aduse la natura unor tensiuni electrice) pot fi masurate cu mare usurinta prin operatii de amplificare, redresare, filtrare, modularre-demodulare si conversie analog-numerică (în special prin "lantul" conversie tensiune-frecventa sau timp, producere de pulsuri electrice de referinta si numararea lor proportional cu timpul sau frecventa, deci cu tensiunea creata de semnalul de masurat). Efectuarea unor astfel de operatii pentru masurarea marimilor de grad 2 si de grad 0 necesita etaje suplimentare de multiplicare sau/si divizare (de exemplu, un cosfimetru electronic necesita multiplicatoare $u \cdot i$, filtre "trece jos" si divizoare – vezi cap.2);

– marimile de grad 1 si 2 pot avea valori diferite de zero numai într-un sistem capabil sa cedeze energie. Ca urmare, aceste marimi pot fi masurate numai preluând de la obiectul supus analizei puterea necesara procesului de masurare (de exemplu cu aparate ca: voltmetre, ampermetre, wattmetre, contoare etc.). Marimile de grad 0 pot caracteriza atât sistemele active cât si cele pasive (caz în care masurarea marimilor de grad 0 se face cu aparate care au surse proprii de activare: ohmmetre, punti etc.);

– elementele de referinta si etaloanele marimilor de grad 1 sunt, obligatoriu, sisteme active (de exemplu etaloanele de tensiune electrica), în timp ce etaloanele marimilor de grad 0 sunt de obicei sisteme pasive – fara surse (etalioanele: de rezistenta, de capacitate, de inductivitate si factor de calitate etc.). Ca urmare, elementele de referinta si etaloanele marimilor de grad 0 sunt mai stabile în timp decât cele ale marimilor de grad 1 (fiind – în acelasi timp – mai simple ca structura si constructie). Din aceasta cauza, majoritatea aparatelor de masurat folosesc cât mai putine elemente de referinta ale marimilor de grad 1 (de exemplu etaloanele de tensiune electrica) chiar daca – în schimb – va trebui marit numarul elementelor de referinta de grad 0 (de exemplu rezistoare);

– orice operatie (proces) de masurare se realizeaza în timp, durata unei masurari t_m fiind de la 0,1 s la 10 s (sau chiar mai mult). Durata t_m este timpul scurs de la conectarea aparatului (momentul aplicarii semnalului de masurat) pâna la valorificarea rezultatului masurarii (perceperea indicatiei aparatului de masurat de catre operatorul uman, înregistrarea sau transmiterea unui semnal ce reprezinta valoarea masurandului sau, înca, elaborarea unei comenzi de catre operatorul de tip masina). Durata t_m este determinata de: eventualele perturbatii tranzitorii ale sistemului cercetat produse de conectarea aparatului de masurat, timpul de raspuns al aparatului si durata necesara transmiterii datelor (durata indicarii, durata afisarii, durata înregistrarii, durata memorarii si a unor prelucrari atunci când se folosesc si microprocesoare pentru: esantionarea masurandului atunci când se determina valorile instantanee, calculul valorilor medii prin integrare pe un interval

de timp $t_2 - t_1$, calculul unor valori efective prin integrare si extragere de radacina patrata, calcule de corelatii, functii de transfer s.a.m.d.).

Sisteme de unitati de masura. Acestea difera între ele atât prin alegerea conventionala a unitatilor fundamentale (mai precis a numarului lor), cât si prin definirea unitatilor derivate (din modelele teoriei alese), ceea ce fixeaza valoarea si pozitia factorilor numerici în modelele (formulele) considerate. Exista numeroase sisteme de unitati, majoritatea având patru unitati de masura fundamentale independente (asa-zisele sisteme simetrice – v. [9]).

Dintre sistemele de unitati patratice, unul – si anume: Sistemul International de unitati (S.I.) – a fost adoptat pe plan mondial, la el aderând oficial majoritatea tarilor lumii (chiar si tari mai conservatoare ca Marea Britanie si mai putin conformiste ca Statele Unite ale Americii). Sistemul International de unitati (S.I.), adoptat la Conferinta Generala de Masuri si Greutati din 1960 a statelor membre ale Conventiei Metrului (printre care si România unde, din 1961, S.I. a fost introdus ca singur sistem de unitati de masura legal si obligatoriu), desemneaza un ansamblu organizat sistemic de unitati de masura, de multipli si submultipli zecimali, precum si de reguli de formare si scriere a acestora. În prezent, acest sistem este “gestionat” si supervizat de ISO: International Organization for Standardization.

S.I. este sistemul de unitati de masura la baza caruia stau urmatoarele unitati fundamentale: *metru* – pentru lungime, *kilogram* – pentru masa, *secunda* – pentru timp, *amper* – pentru intensitatea curentului electric, *kelvin* – pentru temperatura termodinamica si *candela* – pentru intensitatea luminoasa, la care se mai adauga unitatile de masura suplimentare: *radian* – pentru unghiul plan si *steradian* – pentru unghiul solid. Nu se va insista asupra acestui sistem de unitati S.I., deoarece el este binecunoscut cititorului de la cursurile de Fizica, dar nu vom încheia înainte de a prezenta **cum se definesc exact unitatile de masura fundamentale din S.I.** si de a comenta alte marimi derivate din S.I.: *lungimea de unda* si *atenuarea* care – desi tot atât de bine cunoscute – sunt foarte mult implicate în masurarile electronice.

Unitatile fundamentale S.I. se definesc astfel:

– **metrul** (cu simbolul m) este lungimea egala cu 1 650 763,73 lungimii de unda în vid ale radiatiei care corespunde tranzitiei între nivele $2p_{10}$ si $2d_5$ ale atomului de kripton 86;

– **kilogramul** (simbol kg) este masa “kilogramului prototip international” adoptat ca unitate de masura a masei de catre Conferinta Generala de Masuri si Greutati din 1889 (etalonul international este “pastrat” la Sèvres lângă Paris);

– **secunda** (care are simbolul s) este durata a 9 192 631 770 perioade ale radiatiei corespunzatoare tranzitiei între cele doua nivele hiperfine ale starii fundamentale a atomului de cesiu 133;

– **amperul** (simbol A) este intensitatea unui curent electric constant care – mentinut în doua conductoare paralele, rectilinii, de lungime infinita si cu sectiune circulara de arie neglijabila, asezate în vid la o distanta de un metru unul de altul – ar produce între acestea, pe o lungime de un metru, o forta de $2 \cdot 10^{-7}$ newtoni;

– **kelvinul** (cu simbolul K) este fractiunea $1/273,16$ din temperatura termodinamica a punctului triplu al apei;

– **candela** (simbol cd) este intensitatea luminoasa, pe directia normalei, a unei suprafete de $1/600\,000$ metri la patrat a unui corp negru la temperatura de solidificare a platinei si la presiunea de $101\,325$ newton pe metru patrat.

Unitatile suplimentare (auxiliare) S.I. sunt:

– **radianul** (adimensional cu simbolul rad) este unghiul plan cu vârful în centrul unui cerc cuprins între doua raze care delimiteaza pe circumferinta cercului un arc a carui lungime este egala cu raza cercului;

– **steradianul** (adimensional cu simbolul sr) este unghiul solid cu vârful în centrul unei sfere cuprins de o suprafata conica ce delimiteaza pe suprafata sferei o arie egala cu aria unui patrat a carui latura este egala cu raza sferei.

În masurarile electronice din domeniul telecomunicatiei intervin foarte des urmatoarele marimi: lungimea de unda si atenuarea.

Lungimea de unda, care se utilizeaza des în radiocomunicatii legat de propagarea undelor electromagnetice plane (v. [10]), este cea mai mica distanta λ dintre doua puncte succesive pe directia de propagare y a unei unde periodice dupa care marimile de stare $E_z(y,t)$ si $H_x(y,t)$, adica intensitatile câmpului electric si magnetic, ale câmpului electromagnetic, reiau aceleasi valori si în aceeasi ordine $E_z(y + \lambda \pm c \cdot t)$ si $H_x(y + \lambda \pm c \cdot t)$, unde c este viteza de propagare a undei în mediul

considerat. Derivând argumentele în raport cu timpul se obtine: $\frac{d}{dt}(y + \lambda \pm c \cdot t) = \frac{dy}{dt} = c$ si daca $y = \lambda$ atunci $t = T$ (perioada de repetitie a câmpurilor \bar{E} si \bar{H})

rezultînd: $\int_0^{\lambda} dy = \int_0^T c dt$, adica $\lambda = c \cdot T$ sau $\lambda = c/f$, unde $f = \frac{1}{T}$ este frecventa de

oscilatie a marimilor de stare electrica si magnetica a câmpului. Deci, lungimea de unda se defineste prin expresia:

$$\lambda[m] = c[m/s] \cdot T[s] = c[m/s]/f[\text{Hz} = \text{s}^{-1}].$$

Daca propagarea undelor electromagnetice se face în vid, atunci $c = c_0 = 3 \cdot 10^8$ m/s este viteza de propagare a luminii în vid, care este legata de permitivitatea absoluta a vidului $\epsilon_0 = 1/4\pi \cdot 9 \cdot 10^9$ F/m si de permeabilitatea absoluta a vidului $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m prin formula: $c_0 = 1/\sqrt{\epsilon_0 \cdot \mu_0} = 3 \cdot 10^8$ m/s. De aceea, în radiocomunicatii lungimea de unda a propagarii câmpului electromagnetic se considera:

$$\lambda = 3 \cdot 10^8 / f.$$

Atenuarea este o marime adimensionala, notata cu a , ce caracterizeaza raportul între raspunsul y si semnalul x al unui cuadripol. Daca ne referim la figura 1.1,a, unde este indicat un diport (cuadripol) atacat cu semnalul $x \in \{ U_1, I_1, P_1 \}$ si citit în $y \in \{ U_2, I_2, P_2 \}$, atunci – daca semnalele electrice variaza oricum în timp, $x(t)$ si $y(t)$ – pentru diport se defineste, în scopul aprecierii efectului sau în tratarea semnalului de la intrare la iesire $x \rightarrow y$, marimea *functie de transfer* $K(p)$ care este o functie de variabila complexa $p = \alpha + j\omega$, prin raportul transformatelor Laplace ale raspunsului si semnalului:

$$K(p) \stackrel{D}{=} \frac{L[y(p)]}{L[x(p)]} . \quad (1.3)$$




Fig. 1.1

Daca marimile sunt periodice $x(t + kT_1)$ si $y(t + kT_1)$, $k \in N$, atunci ele pot fi reprezentate prin seriile Fourier:

$$\begin{aligned} x(t + T_1) &= X_0 + \sum_{k=1}^{\infty} X_k \cos(k\omega_1 t + \beta_k) \text{ si } y(t + T_1) = \\ &= Y_0 + \sum_{k=1}^n Y_k \cos(k\omega_1 t + \alpha_k), \end{aligned} \quad (1.4)$$

în care: T_1 semnifica perioada de repetitie a marimilor, X_0 si Y_0 – componentele lor continue (valorile medii), $k = 1, 2, 3, \dots$ – ordinul armonicilor, ω_1 – pulsatia (frecventa $f_1 = \omega_1/2\pi$) armonice fundamentale (pentru $k = 1$), ω_k sau $f_k = \omega_k/2\pi$ – pulsatia sau frecventa armonicilor superioare ($k = 2, 3, \dots$), X_k si Y_k – amplitudinile armonicilor componente, iar α_k si β_k – fazele initiale ale armonicilor. În acest caz,

pentru fiecare pulsatie ω_k , $k = 1, 2, \dots$, se definește marimea numita **constanta de transfer** a diportului $K(\omega_k t)$ prin raportul adimensional:

$$K(\omega_k t) = \frac{Y(\omega_k t)}{X(\omega_k t)}, \quad k = 1, 2, \dots, \quad (1.5)$$

care rezulta din (1.3) în care s-au introdus expresiile (1.4). În relatia (1.5), $K(\omega_k t)$, $Y(\omega_k t)$ si $X(\omega_k t)$ sunt reprezentările în planul complex ($1, j$) cu 1 – unitatea reala si j (data de $j^2 = -1$) – unitatea imaginara, care au forma (pentru fiecare pulsatie $\omega = \omega_k$):

$$K(\omega t) = e^{a+j\varphi}, \quad X(\omega t) = X e^{j\omega t + \beta} \quad \text{si} \quad Y(\omega t) = Y e^{j\omega t + \alpha}. \quad (1.6)$$

Tinând seama de expresiile (1.6), pentru fiecare pulsatie $\omega = \omega_k$, $k = 1, 2, \dots$, constanta de transfer (1.5) se scrie :

$$K(\omega t) = \frac{Y(\omega t)}{X(\omega t)} = \frac{Y e^{j(\omega t + \alpha)}}{X e^{j(\omega t + \beta)}} = \frac{Y}{X} e^{j(\alpha - \beta)} = \frac{Y}{X} e^{j\varphi}, \quad (1.7)$$

unde $\varphi = \alpha - \beta$ – a este defazajul raspunsului fata de semnal, zisa si *faza* φ (care este o functie de pulsatie redată prin cunoscuta caracteristica faza – frecventa a cuadripolului), iar raportul amplitudinilor raspuns/semnal este marimea *atenuare* a ($a = Y/X$, care este si ea o functie de frecventa, exprimabila prin binecunoscuta caracteristica amplitudine – frecventa a cuadripolului). Daca se logaritizeaza, membru cu membru, rezulta:

$$\ln K = \ln \frac{Y}{X} + j\varphi = \theta, \quad (1.8)$$

unde θ este denumita tot **constanta de transfer** a cuadripolului (însa lucrând pe impedanta sa caracteristica), $a = \ln \frac{Y}{X}$ este numita tot **atenuarea** diportului (însa exprimata în unitatea de masura **neper**, cu simbolul N), iar φ este defazajul raspuns-semnal introdus de cuadripol sau, pe scurt, **faza raspunsului** dat de cuadripol la atacarea lui cu un anume semnal sinusoidal.

În practica, având în vedere ca x si y pot fi marimile electrice tensiune, curent sau putere (activa), se definește deci o atenuare de tensiune a_u , o atenuare de curent a_I si o atenuare de putere a_p , exprimate însa prin logaritmi zecimali (\lg) – ca rezultat al aplicatiilor curente si deprinderilor din telefonie si electroacustică* :

– **atenuarea de putere** (a_p) se definește prin (v. fig. 1.1,a):

$$\frac{P_2}{P_1} = 10^{a_p/10},$$

* Expriarea prin \log_{10} – daca semnalul de raspuns este puterea sonora – se datoreste faptului ca urechea umana are o perceptie a sunetului cu o sensibilitate fiziologica logaritmica (zecimala).

de unde rezulta:

$$a_p = 10 \lg \frac{P_2}{P_1}, \quad (1.9)$$

cu unitatea de masura adimensionala *decibel* (articulata *decibelul* si la plural *decibeli*) – denumita asa în memoria fizicianului american Graham Bell (1847-1922) care este considerat inventatorul telefoniei – unitate care are simbolul dB;

– **atenuarea de tensiune** (a_u) se refera la raportul dintre tensiunile electrice ale cuadripolului U_2/U_1 (v. fig. 1.1,a). În acest scop, se scriu puterile din (1.9) sub forma: $P_1 = U_1^2/R_1$ si $P_2 = U_2^2/R_2$, iar daca cuadripolul lucreaza în regim de adaptare (pe rezistente caracteristice) atunci $R_1 = R_2 = R$ si relatia (1.9) devine:

$$\frac{U_2^2}{U_1^2} = \left(\frac{U_2}{U_1} \right)^2 = 10^{a_u/10},$$

$$2 \lg \frac{U_2}{U_1} = \frac{a_u}{10} \therefore a_u = 20 \lg \frac{U_2}{U_1} \text{ în dB.} \quad (1.10)$$

Daca $U_2 < U_1$ (la atenuatoare) atunci a_u (în dB) este întotdeauna negativa, iar daca $U_2 > U_1$ (la amplificatoare) atunci a_u este întotdeauna pozitiva (si a se numeste *câstig* sau *amplificare*).

Se considera necesare câteva precizari:

– valoarea atenuarii de – 3dB (care corespunde unui raport al tensiunilor

$\frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ si deci $20 \lg \frac{1}{\sqrt{2}} = 20 \lg 1 - 20 \lg \sqrt{2} = -20 \lg 1,4142 = -20 \cdot 0,15 = -3$ dB) este o valoare care pentru un cuadripol de tip amlificator, filtru, atenuator etc. delimiteaza asa-numita *largime de banda* sau *banda de trecere* etc. $2\Delta\omega$. Dupa cum s-a aratat – v. expresia (1.7) – atenuarea si câstigul, exprimate prin a , au valori care depind de pulsatia semnalului conform caracteristicii amplitudine – frecventa a cuadripolului considerat. În acest caz, banda de frecventa $2\Delta\omega$ este data de intervalul $2\Delta\omega = \omega_0 - \omega_1 \cong \omega_2 - \omega_0$ (deci $\omega_2 - \omega_1 = 2\Delta\omega$) în interiorul caruia raportul $\frac{U_2}{U_{2max}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, adica în banda $2\Delta\omega$ raspunsul U_{2max} (care apare la ω_0) nu

scade la mai mult de $U_2 = U_{2max}/\sqrt{2}$, U_2 fiind raspunsurile la pulsatiile ω_1 si ω_2 în jurul valorii ω_0 . Acest raport s-a adoptat pentru definirea benzii de frecvente tot din motive care provin din domeniul electroacusticii, telefoniei si a sensibilitatii urechii umane la intensitatea sonora (cunoscuta lege din Acustica a lui Weber-Fechner, despre dependenta dintre intensitatea senzatiei si însasi excitatia sonora a unei surse externe). În Acustica, marimea asa-numita *taria sunetului* (masurata în foni), care de fapt reprezinta puterea sunetelor emise de o sursa sonora, poate fi perceputa ca atare daca – provenind de la doua surse ce emit simultan unde acustice cu puterile P_1 si P_0 – este dubla fata de cealalta (daca $P_1 > 2P_0$ auzim numai sursa 1, iar

daca $P_0 > 2P_1$ auzim numai sursa 0), pragul de sensibilitate fiind deci $P_0/P_1 = \frac{1}{2}$, careia îi corespunde o atenuare în dB de $10 \lg \frac{1}{2} = -10,301 \text{ dB} = -3 \text{ dB}$. Cum puterea este o marime de grad 2 ($P = UI = U^2/R = RI^2$), iar R este o marime de grad 0 si U sau I de grad 1, rezulta ca raportul limita $\frac{P_0}{P_1} = \frac{1}{2}$ între marimile de grad 2 devine raportul $\frac{U_0}{U_1} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ sau $\frac{I_0}{I_1} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ între marimile de grad 1, ceea ce explica pragul de -3 dB în definirea largimii de banda atât pentru tensiuni sau curenti, cât si pentru puteri;

– legatura între neper [N] definit anterior si decibel [dB] este: $1 \text{ N} = 8,686 \text{ dB}$, deoarece din definitiile acestor doua unitati de atenuare rezulta:

$$\ln \frac{U_2}{U_1} = a \text{ [N]} \rightarrow \frac{U_2}{U_1} = e^{a \text{ [N]}}$$

si

$$20 \lg \frac{U_2}{U_1} = a \text{ [dB]} \rightarrow \frac{U_2}{U_1} = 10^{a \text{ [dB]}/20} \therefore e^{a \text{ [N]}} = 10^{a \text{ [dB]}/20}$$

si deci:

$$a \text{ [N]} \lg e = \frac{a \text{ [dB]}}{20} \therefore a \text{ [dB]} = 20 \lg e a \text{ [N]} = 20 \cdot 0,4343 a \text{ [N]} = 8,686 a \text{ [N]};$$

– dintre cele trei atenuari: a_p , a_u si a_i , cea mai frecvent utilizata în practica este atenuarea de tensiune a_u , care – din aceasta cauza – se va nota, mai simplu, cu a . Corelatia dintre atenuarea de tensiune (a) si cea de putere (a_p) este aratata în figura 1.1,b;

– expresia (1.10) si graficele din figura 1.1,b) arata ca atenuarea de tensiune (a) este dubla fata de atenuarea de putere (a_p), dar aceasta numai în cazul în care rezistenta de intrare R_1 si cea de iesire R_2 ale cuadripolului (fig. 1.1,a) sunt egale între ele ($R_1 = R_2 = R$), situatie existenta (asa cum s-a mai spus) la toti cuadripolii ce lucreaza în regim de adaptare. Totusi, exprimarea în decibeli poate fi extinsa si în cazul $R_2 \neq R_1$, situatie aproape generala la amplificatoare unde (tipic) $R_1 \gg R_2$, desi corelatia $a = 2a_p$ nu se mai pastreaza, prin aplicarea unor corectii care depind de cazul concret existent. De exemplu, daca la un amplificator de tip repetor de tensiune avem $R_1 = 10 \text{ M}\Omega$ si $R_2 = 1000 \Omega$, câstigurile de tensiune (A_u), de curent (A_i) si de putere (A_p) sunt (daca $U_2 \cong U_1 = U$):

$$A_u = 20 \lg \frac{U_2}{U_1} = 20 \lg \frac{U}{U} = 0 \text{ [dB]},$$

$$\begin{aligned}
 A_i &= 20 \lg \frac{I_2}{I_1} = 20 \lg \frac{\frac{U_2}{R_2}}{\frac{U_1}{R_1}} = 20 \lg \frac{R_2}{R_1} \frac{U_1}{U_2} = 20 \lg \frac{R_1}{R_2} = \\
 &= \frac{10 \cdot 10^6}{1000} = 20 \lg 10^4 = 80 \text{ dB} \\
 A_p &= 10 \lg \frac{P_2}{P_1} = 10 \lg \frac{\frac{U_2^2}{R_2}}{\frac{U_1^2}{R_1}} = 10 \lg \frac{R_2}{R_1} \frac{U_1^2}{U_2^2} = 10 \lg \frac{R_1}{R_2} = 10 \lg \frac{10 \cdot 10^6}{1000} = 40 \text{ dB}
 \end{aligned}$$

(aici exista deci relatia $A_i = 2A_p$);

– în unele aplicatii ale electronicii (în telecomunicatii, electroacustica s. a.) se utilizeaza mult o marime relativa (adimensională) numita **nivel de transmisie** si notata cu simbolul q , care se masoara tot în decibeli (numit adesea si *decibel relativ*, deoarece la exprimarea în dB a nivelului de transmisie, a nivelului sonor etc. este necesar sa se aleaga si o *referinta* – termenul de la numitor). Luându-se ca referinte $P_1 = P_0$ si $U_1 = U_0$ si notând atunci $P_2 = P$ si $U_2 = U$, nivelul de transmisie (în dB) se defineste prin:

$$q_p = 10 \lg \frac{P}{P_0} \text{ [dB]} \quad \text{si} \quad q_u = 20 \lg \frac{U}{U_0} \text{ [dB]}, \quad (1.11)$$

ce reprezinta nivelul de putere (q_p) si de tensiune (q_u), iar unitatea de masura decibel relativ se numeste *unitate de transmisie*;

– în telefonie (deci în audiofrecventa AF) s-a generalizat ca referinta puterea $P_0 = 1 \text{ mW}$ disipata printr-un rezistor de $600 \ \Omega$ (ceea ce, prescurtat, se scrie: $1 \text{ mW}/600 \ \Omega$ sau, mai scurt: dBm), careia îi corespunde tensiunea de referinta $U_0 = \sqrt{10^{-3} \cdot 600} = \sqrt{0,6} = 0,775 \text{ V}$. În domeniul radiocomunicatiilor (în RF) s-a generalizat referinta de $1 \text{ mW}/50 \ \Omega$, adica $U_0 = 0,224 \text{ V}$, fata de o alta referinta – înca utilizata, dar mai restrâns – de $1 \text{ mW}/75 \ \Omega$, când $U_0 = 0,274 \text{ V}$. Utilizarea puterilor de referinta în asociere cu impedantele standard: $600 \ \Omega$ în AF si $50 \ \Omega/75 \ \Omega$ în RF, prezinta marele avantaj ca masurarea unei puteri se reduce la masurarea unei tensiuni (sau curent), operatie mult mai simpla si mai comoda. Aceste valori ale impedantelor asociate ($600 \ \Omega$ si $50 \ \Omega$ sau $75 \ \Omega$) corespund valorilor standard ale impedantelor caracteristice ale cuadripolilor utilizati în AF si RF. Pentru a fi mai adecvate masurarilor în telecomunicatii, voltmetrele independente si cele de pe panoul generatoarelor de AF au – de regula – si o scara gradata în dB, asa cum se arta în figura 1.1,c, însa – pentru evitarea confuziilor – pe cadran se mentioneaza si referinta (de exemplu $1 \text{ mW}/600 \ \Omega$ sau $1 \text{ mW}/50 \ \Omega$). Exista si voltmetre la care “zero” dB de pe scara atenuarii corespunde valorii de $0,3 \text{ V}$ sau 1 V (v. fig. 1.1,d) notându-se acest fapt (de exemplu cu dB1V);

– în sfârșit, pentru ca mai înainte s-a amintit de legea lui Weber – Fechner din teoria acusticii, se va mai preciza ca în Acustica se utilizează o mărime numită **nivel sonor** (notată cu q_s), adimensională, care se măsoară tot în dB (relativi), definită prin:

$$q_s = 10 \lg \frac{Y}{Y_0},$$

unde Y_0 reprezintă *intensitatea sonora de referință* (egală cu 10^{-16} W/cm², care corespunde pragului de audibilitate al urechii umane în banda de sensibilitate maximă a ei de 1,5 Hz la 2,5 kHz).

Decibelul definit în referință $Y_0 = 10^{-16}$ W/cm² se mai numește și *fon*. Exemple de nivele sonore: vorbirea obișnuită 40 dB, sala de curs/amfiteatru (în pauze!) 50 dB, ciocane pneumatice 70-80 dB, avion turbopropulsor (la 2-3 m distanță) 90-100 dB, strada circulată din marile orașe 60-80 dB, decolarea avioanelor supersonice cca. 120 dB (la peste 120 dB încep să apară senzațiile de durere în urechi).

1.2.2. Metoda de măsurare

Măsurările directe, care conduc la determinarea valorii X_m a mărimii fizice X prin efectuarea unei singure operații, sunt – așa cum am mai arătat – o *comparație* a lui X cu o unitate de măsură u_m a sa aleasă arbitrar (convențional), dar în cadrul coerent al unui sistem de unități (în cazul nostru SI). Prin urmare, prezenta *mărimii de referință* (a etalonului), chiar dacă uneori este mai puțin evidentă, este indispensabilă. Ca urmare a faptului că măsurarea este o comparație a măsurandului X cu unitatea sa de măsură u_m , există două grupe de măsurări: *măsurarea directă prin comparație simultană și măsurarea directă prin comparație succesivă*.

Comparația simultană constă în “raportarea” nemijlocită a mărimii X la mărimea de referință u_m (de aceeași specie cu X). De exemplu, o tensiune electrică U_x este comparată cu o tensiune de referință U_{ref} cu ajutorul unui compensator de c.c.; o rezistență R_x a unui rezistor este comparată cu rezistența R_{et} a unui etalon de rezistență cu ajutorul unei punți comparatoare etc. În cazul *comparației succesive*, mărimea de referință (sau etalonul care reproduce pe u_m) nu este prezentă la fiecare măsurare: într-o primă etapă, u_m servește la calibrarea inițială (de exemplu la “gradarea” unui cadran indicator), care se face o singură dată la construcția aparatului de măsurat sau – apoi (în timpul “exploatarei” aparatului) – la verificările (reetalonările sau recalibrările) periodice ale unui anumit aparat, care păstrează în “memoria” sa (la figurat sau chiar la propriu, dacă este vorba de aparate numerice cu microprocesor) datele calibrării; după construirea (sau reetalonarea) aparatului, la fiecare măsurare la care este utilizat aparatul sunt folosite mereu datele transmise inițial de la etalon.

În concluzie, în cazul comparației simultane transferul de date se face în același timp de la etalon și de la măsurand la operatorul uman, prin intermediul

aparaturii de comparatie (un exemplu, banal dar elocvent, este cântarirea masei unui corp cu o balanta cu doua talere si cu “greutati” ca etalon), în timp ce în cazul comparatiei succesive transferul de date se face în doua faze: odata pe calea etalon- aparat de masurat (în etapa de calibrare sau, periodic, în timpul recalibrarilor sau verificarii calibrarii) si apoi pe calea masurand-aparat de masurat-operator uman sau de tip masina (în timpul masurarilor efective). Pastrând exemplul determinarii masei unui corp, prin utilizarea unui cântar cu cadran etalonat si ac indicator se face o masurare prin comparatie succesiva. Aceste doua feluri de masurari sunt aratate schematic în figura 1.2.





Fig. 1.2

Masurarile prin comparatie simultana. În cazul acestor masurari, masurandul poate fi comparat fie cu un etalon de valoare apropiata (asa-numita *comparatie 1:1*), fie cu un etalon de valoare diferita (denumita *comparatia 1:n*). Aceste doua categorii de comparatie se clasifica, în functie de metoda aplicata, în mai multe grupe, asa cum rezulta din urmatoarea schema sinoptica:



În continuare se vor analiza, pe scurt, aceste metode ale masurarii prin comparatie simultana.

Comparatia 1:1 este directa atunci când masurandul este comparat cu marimea de referinta în mod nemijlocit si indirecta atunci când aceasta comparatie se face prin intermediul unui aparat numit *comparator*.

Metoda diferentia de comparatie 1:1 directa consta în masurarea nemijlocita a diferentei X_d dintre valoarea masurandului X si o marime de referinta cunoscuta X_{ref} (cu valoarea apropiata de cea a masurandului), conform modelului:

$$X = X_{ref} + X_d . \quad (1.12)$$

Contributia erorii relative a aparatului de masurat (v. subcap. 1.3), adica $\Delta X_d/X_d$ (pentru ca numai pe X_d îl masuram) la eroarea totala a masurarii este neglijabila daca valorile X si X_{ref} sunt “destul” de apropiate, ceea ce rezulta din relatia (1.12) scriind erorile relative pentru fiecare termen în parte:

$$\frac{\Delta X}{X} = \frac{\Delta X_{ref}}{X} + \frac{\Delta X_d}{X} ,$$

de unde, prin multiplicarea ultimului termen cu $1 = \frac{X_d}{X_d}$, rezulta:

$$\frac{\Delta X}{X} = \frac{\Delta X_{ref}}{X} + \frac{\Delta X_d}{X_d} \frac{X_d}{X} . \quad (1.13)$$

Din relatia (1.13) reiese ca daca raportul X_d/X este suficient de mic (adica $X_d \ll X$), atunci influenta erorii relative de masurare $\Delta X_d/X_d$ este neglijabila în cadrul erorii $\Delta X/X$ a întregii determinari, rezultatul aflându-se practic cu aceeasi eroare $\frac{\Delta X_{ref}}{X} \approx \frac{\Delta X_{ref}}{X_{ref}}$ cu care se cunoaste valoarea de referinta X_{ref} , caci conform relatiei (1.12) $X_d \ll X_{ref} \Rightarrow X \approx X_{ref}$.

Metoda de zero, a comparatiei 1:1 directa, este un caz particular al metodei diferentiale în care, prin aducerea la zero a unei prime diferente existente între masurand si valoarea de referinta, se obtine valoarea masurandului ca fiind egala cu valoarea etalonului, caci din relatia (1.12) rezulta $X_d = X - X_{ref}$ si când $X_d = 0 \Rightarrow X = X_{ref}$. Evident, în acest caz aparatul de masurat este folosit doar ca indicator de zero (si eroarea lui nu intervine în masurare), iar etalonul (referinta) folosit trebuie sa fie reglabil (pentru a “gasi” acea valoare X_{ref} care face $X_d = 0$).

Metoda diferentia si metoda de zero sunt – în principiu – cele mai precise metode de masurare, deoarece în cazul lor influenta aparatului de masurat (si mai ales a indicatorului de zero) este minima. Aceste metode au însa dezavantajul ca necesita un etalon cu valoare apropiata de valoarea masurandului (în cazul metodei diferentiale) sau un etalon cu valoare variabila/reglabila (în cazul metodei de zero). Sa mai remarcam ca aceste doua metode pot fi usor aplicate nemijlocit la masurarea marimilor de grad 1, marimi ce se preteaza la compararea prin opozitie (de exemplu cazul tensiunilor electrice, forma în care – în electronica – sunt reprezentate majoritatea semnalelor).

Metoda comparatiei simple, a comparatiei 1:1 indirecte, consta în compararea marimilor: masurand si de referinta (data de etalon) cu ajutorul unui aparat (dispozitiv) de masurat numit *comparator* 1:1, care foloseste un procedeu de masurare diferential sau de zero. Metoda se aplica în special la masurarea parametrilor de circuit electric ca: rezistente, capacitati, inductivitati etc., caz în care comparatorul este o punte cu brate egale (v. cap. 12), care fie indica direct diferenta dintre marimile comparate (masurare diferentiala), fie se aduce la echilibru printr-o reglare a rezistorului etalon dintr-una din laturile puntii (masurare de zero).

Metoda prin substitutie (numita si *metoda efectelor egale*), a comparatiei 1:1 indirecte, consta în masurarea succesiva, cu acelasi aparat de masurat, în acelasi mod si în aceleasi conditii, întâi a masurandului si apoi a etalonului (referintei), care se regleaza astfel încât sa dea acelasi efect al aparatului ca si masurandul. În acest fel se elimina eroarea comparatorului (aparatului de masurat) printr-o masurare dubla efectuata în aceleasi conditii (eroarea comparatorului intervenind la fel în ambele masurari). Este posibila si o varianta în care etalonul X_{ref} sa aiba valoare fixa, caz în care egalarea efectelor se face printr-un raport al comparatorului K si folosirea unui etalon suplimentar (numit *tara*) cu valoare constanta (stabilita în timpul masurarii) X_t , care însa nu trebuie sa fie cunoscuta. La prima masurare se folosesc simultan etalonul de referinta (X_{ref}) si tara X_t , obtinându-se:

$$X_{ref} = (K + k_1)X_t, \quad (1.14)$$

unde K este raportul comparatorului si k_1 este o mica variatie data lui K pentru ca sa se obtina egalitatea (1.14). La a doua masurare, etalonul de referinta este substituit cu masurandul (cu valoarea necunoscuta X) si dându-se o noua variatie k_2 raportului K al comparatorului se obtine:

$$X = (K + k_2)X_t. \quad (1.15)$$

Raportându-se (1.15) la (1.14), rezulta:

$$\frac{X}{X_{ref}} = \frac{K + k_2}{K + k_1} = \frac{K}{K + k_1} + \frac{k_2}{K + k_1} = \frac{K}{K} + \frac{k_2}{K + k_1} = 1 + \frac{k_2}{K + k_1} \Leftarrow k_1 \ll K,$$

din care (deoarece $k_1 \ll K$ si $k_2 \ll K$) reiese valoarea cautata a masurandului (neglijând pe k_1 fata de K si sczându-l din k_2 pentru ca aproximarea sa fie si mai mica):

$$X = \left(1 + \frac{k_2 - k_1}{K}\right) X_{ref}. \quad (1.16)$$

Daca valoarea X este mai apropiata de X_{ref} , marimea $(k_2 - k_1)/K$ este mica fata de 1, astfel ca eroarea introdusa de comparator este neglijabila.

Metoda prin permutare, a comparatiei 1:1 indirecte, recurge la o alta varianta de eliminare a erorii comparatorului si anume: daca raportul K al comparatorului este foarte apropiat de 1 (practic $K = 1$), atunci se fac doua masurari; la prima masurare se compara X cu X_{ref} si se regleaza raportul K cu o foarte mica valoare k_1 , astfel încât sa rezulte:

$$X = (K + k_1)X_{ref}; \quad (1.17)$$

la a doua masurare se schimba între ei, pe “canalele” comparatorului, masurandul si etalonul, dându-se o mica variatie k_2 lui K astfel ca sa se obtina:

$$X_{ref} = (K + k_2)X; \quad (1.18)$$

Din egalitatile (1.17) si (1.18) rezulta, daca $k_1 \ll K$ si $k_2 \ll K$, ca si pentru expresia (1.16):

$$\left(\frac{X}{X_{ref}} \right)^2 = \frac{K + k_1}{K + k_2} = 1 + \frac{k_1 - k_2}{K}. \quad (1.19)$$

Aplicând formula binomului $(1 \pm x)^n = 1 \pm \binom{n}{1}x \pm \binom{n}{2}x^2 \pm \binom{n}{3}x^3 \pm \dots$, în care: $x = \frac{k_1 - k_2}{K}$, $n = 1/2$, coeficientii binomului $\binom{n}{p} = C_n^p = \frac{n(n-1)\dots(n-p+1)}{1 \cdot 2 \cdot p}$ si, neglijând termenii ca x^2, x^3, \dots , deoarece daca avem $(k_1 - k_2) \ll K$ atunci, cu atât mai mult $(k_1 - k_2)^2 \ll K^2$ etc. , expresia (1.19) se poate scrie cu o foarte buna aproximatie sub forma:

$$\frac{X}{X_{ref}} = \left(1 + \frac{k_1 - k_2}{K} \right)^{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1 \right)}{1 \cdot \frac{1}{2}} \cdot \frac{k_1 - k_2}{K} = 1 - \frac{k_1 - k_2}{2K} = 1 + \frac{k_2 - k_1}{2K}$$

si, daca asa cum s-a presupus $K \sim 1$, rezulta:

$$X = \left(1 + \frac{k_2 - k_1}{2} \right) X_{ref} \quad (1.20)$$

Termenul $(k_2 - k_1)/2$ fiind foarte mic fata de unu reiese, ca si la metoda substitutiei, ca eroarea indusa de comparator este neglijabila daca în loc de (1.20) se considera $X = X_{ref}$.

Metodele substitutiei si permutarii sunt folosite adesea pentru masurarea cu precizie ridicata a parametrilor de circuite electronice : rezistente, inductivitati, capacitati (v. cap. 12).

Metoda prin aditionare (însuare), a comparatiei 1: n care foloseste un etalon de valoare diferita, se bazeaza pe proprietatea de aditivitate (asociere prin însuare) a unora dintre etaloane. În cazul masurarilor electronice, aceasta proprietate o au în special etaloanele de tensiune, etaloanele de rezistenta si etaloanele de capacitate (astfel, etaloanele de tensiune conectate în serie într-o latura de circuit sunt perfect aditive, în sensul ca tensiunea la bornele laturii cu etaloanele legate în serie functionând în gol este egala cu suma tensiunilor la bornele fiecarui etalon de tensiune din grupul serie, daca sunt în gol, adica cu un curent neglijabil). De exemplu, o tensiune $U_x = 10$ V poate fi masurata prin comparatie simultana cu tensiunea a 10 etaloane de câte $U_{ref} = 1$ V fiecare. De asemenea, etaloanele de rezistenta legate în serie si capacitatoarele etalon (etalioanele de capacitate) legate în paralel, în conditii de liniaritate si lipsa a unor cuplaje, sunt practic perfect aditive. Metodele prin aditionare sunt, în mai toate cazurile, greoaie si cer un timp de masurare îndelungat, dar fiind precise se folosesc în special în laboratoarele de metrologie (de exemplu, la compararea etaloanelor).

Metoda prin raport, a comparatiei 1: n , este o metoda de zero în care masurandul X este comparat cu o fractiune K a marimii de referinta X_{ref} (obtinuta cu ajutorul unui dispozitiv de raport, ca – de exemplu – divizoarele de tensiune sau de curent, rezistive, capacitive sau inductive), conform urmatorului model:

$$X = K X_{ref} ,$$

în care “raportul” K este un parametru specific dispozitivului de raport. Exemple de metoda prin raport sunt metoda compensarii (v. cap. 7) si metoda de punte (v. cap. 12).

În practica se folosesc dispozitive de raport cu parametrul K variabil în limite largi, ceea ce permite realizarea de masurari într-o gama mare de valori prin comparare cu un singur etalon (ce da marimea X_{ref}).

Masurarile prin comparatie succesiva. Aceste masurari se bazeaza pe compararea masurandului (ori de câte ori se face o masurare cu un aparat de masurat dat) cu o marime de calibrare a aparatului (de aceeași specie cu masurandul) pe care aparatul o pastreaza (o poarta cu sine) într-un dispozitiv care – prin extensie – poate fi considerat o *memorie* a aparatului (realizata initial, în faza de calibrare a aparatului de masurat). În aceasta acceptiune (v. [8]), principalele variante ale comparatiei succesive sunt cele cu *memorie mecanica* (la aparatele electromecanice), cele cu *memorie electrica* (la aparatele electronice) si cele cu *memorie magnetica* (la aparatele de masurat dotate cu microprocesor sau la calculatoarele utilizate în regim de monitorizare – v. cap. 15).

Masurarile prin comparatie succesiva sunt specifice aparatelor de masurat indicatoare (cu ac sau cu afisaj numeric) în care au loc una sau mai multe conversiuni ale masurandului.

La un aparat de masurat electromecanic (de exemplu magnetoelectric, cu magnet permanent fix si bobina mobila – v. cap. 7), care are un cuplu rezistent M_r , dat de un element elastic (un resort spiral plan, un fir de torsiune etc.), o comparatie

propriu-zisa (în regim de lucru, de efectuare a unei măsurări) se face între cuplul activ M_a (proporțional cu I – curentul de măsurat sau cel corespunzător unei tensiuni de măsurat) și cuplul rezistent M_r (proporțional cu unghiul de rotație a al sistemului mobil). Cuplul rezistent este, pe de altă parte, proporțional cu curentul de calibrare a aparatului (realizată la calibrarea inițială). În acest fel se poate considera ca elementul elastic împreună cu acul indicator și scara gradată păstrează datele de calibrare, îndeplinind funcția de memorie a aparatului (o “memorie mecanică”). Ulterior, orice măsurare realizată cu aparatul calibrat este o măsurare de comparație succesivă între măsurand (orice curent de măsurat) și curentul de calibrare, dar transformată (prin conversie) într-o comparație simultană între două mărimi mecanice (cele două momente M_a și M_r : primul creat prin conversia mărimii de măsurat și al doilea generat de elementul de memorie al aparatului). La aparatul luat ca exemplu (un ampermetru magnetoelectric): $M_a = k_a I$ (I fiind curentul “aplicat”, deci de măsurat la un moment dat) și $M_r = k_r \alpha$ (α fiind unghiul de deviație produs de I , al indicatorului); la echilibru (când $\alpha = \text{constant}$) rezulta $M_a = M_r$ (v. fig. 1.3) și deci $k_a I = k_r \alpha$, de unde rezulta $\alpha = \frac{k_a}{k_r} I$, în care k_a și k_r sunt constante constructive, iar raportul k_a/k_r definind așa-numita *sensibilitate* a aparatului (în diviziuni pe amper).




Fig. 1.3

La un aparat electronic (de exemplu un multimetru cu conversie tensiune – timp, v. cap. 7, cu care se pot face măsurări de tensiuni electrice, în curent continuu sau alternativ, rezistențe, capacități etc.), mărimea de măsurat X este convertită (printr-un traductor) într-o tensiune continuă proporțională (tensiunea intermediară $U_i = k_t X$, unde k_t este o constantă a conversiei X ? U_i realizată de traductor), care este comparată cu o tensiune liniar crescătoare în timp, adică cu tensiunea de comparație $U_c = k_a (nT - t)$ ce crește liniar în timp (t) în forma de dinte de fierastrău cu o perioadă de repetiție T ($n = 1, 2, \dots$) și o pantă $k_a = \text{tg } a = U_{c \text{ max}} / T$, unde $U_{c \text{ max}} = U_c(T)$, așa cum este arătat în figura 1.4. Pantă de creștere în timp a tensiunii de comparație (k_a) este proporțională cu tensiunea de calibrare a aparatului $U_{c \text{ max}}$ și cu frecvența de repetiție a rampei $\left(f = \frac{1}{T} \right)$, de la calibrarea inițială. În acest fel, generatorul tensiunii liniar variabilă U_c (pe care o putem numi și baza de timp) constituie o “memorie” (electrică) a aparatului, care păstrează datele de calibrare din prima etapă a comparației succesive (adică pe k_a sau $U_{c \text{ max}}$ și T).

În a doua etapă, adică la fiecare măsurare, are loc o comparație simultană între mărimea X (convertită în tensiunea U_i) și tensiunea liniar variabilă U_c ;

durata t (de la fiecare “zero” al lui U_c pînă la coincidentă $U_c = U_i$) este o masura a marimii aplicate la intrarea traductorului aparatului, adica:

$$U_c = U_i \rightarrow k_\alpha t = k_t X \rightarrow t = \frac{k_t}{k_\alpha} X \text{ sau } X = \frac{k_t}{k_\alpha} t,$$

constantele k_t și k_α fiind cunoscute. Astfel s-a realizat conversiunea măsurand (tensiunea U_i) \rightarrow timp și prin măsurarea numerică (digitală) a timpului (cu un numărător clasic, calibrat în unitatea de măsură a măsurandului) se obține valoarea X . Pentru aceasta (v. fig. 1.4), aparatul mai are un generator de impulsuri (generator de tact), cu frecvență constantă f_t , caruia – printr-o poartă deschisă în intervalul t (de la $U_c = 0$ la $U_c = U_i$) – i se măsoară (“numără”) numărul N de impulsuri produse în acest interval (t), care sunt proporționale cu U_i (deci cu X), caci $N = t f_t = \frac{k_t}{k_\alpha} f_t X = k X$.




Fig. 1.4

1.2.3. Aparatul de măsurat

Tehnica de măsurare, cu ajutorul căreia se efectuează orice proces de măsurare, conține pe lângă *metoda de măsurare* (pe care am prezentat-o în paragraful precedent) și o a doua componentă: *mijlocul de măsurare* – ca element “fizic” (de tip echipament) cu ajutorul căreia se aplică o metodă de măsurare în scopul realizării experimentului “măsurare”, care conduce la determinarea valorii măsurandului analizat și “perceperea” (receptarea) ei de către operator.

Mijlocul de masurare, pe care – indiferent de complexitatea lui – îl vom denumi la modul generic **aparat de masurat**, este “plasat” (în logica procesului de masurare) între obiectul sau procesul analizat (supus masurarii) si operatorul care executa masurarea în scopul cunoasterii valorilor unor anume marimi fizice, asa cum se arata în figura 1.5,a. Ca urmare, sub forma sa cea mai simpla (functional), un aparat de masurat poate fi considerat (mai ales în domeniul masurarilor electronice) ca un diport caruia la intrare i se aplica un semnal X (v. fig. 1.5,b) prelevat de la obiectul analizat si care reprezinta masurandul, iar la iesire furnizeaza un semnal Y (un raspuns) sub o forma ce poate fi perceputa de operator ca rezultat al masurarii.




Fig. 1.5

În acest fel raspunsul Y (identic cu rezultatul masurarii – un real X_m – ce indica, cu o anumita unitate de masura u_m , masurandul) apare ca o functie de transfer a aparatului de masurat relativ la semnalul X :

$$Y = f(X) \text{ sau } X_m u_m = f(X), \quad (1.21)$$

unde functia are o forma oarecare (de cele mai multe ori este însa liniara, acesta fiind cazul cel mai favorabil).

În general, sau mai bine zis în cazurile reale, raspunsul Y nu depinde numai de marimea de intrare (semnalul X), asa cum arata (1.21), ci si de alte marimi care influenteaza aparatul, fara a fi “utile” (adica supuse masurarii). Aceste marimi “perturbatoare” sunt denumite *marimi de influenta*; asa sunt marimile ce reprezinta influenta mediului asupra aparatului de masurat (ca: temperatura, presiunea, umiditatea, vibratiile s.a.), marimi perturbatoare electromagnetice (determinate de: câmpurile electrice, câmpurile magnetice, undele electromagnetice, semnalele transmise prin rețeaua comuna de alimentare cu energie electrica etc.), precum si marimi proprii obiectului supus masurarii dar neutile din punctul de vedere al masurarii efectuate (ca, de exemplu, tensiunea în cvadratura în cazul voltmetrului de faza, tensiunea de mod comun în cazul unui voltmetru cu borne de intrare izolate fata de masa – tensiune de mod comun ce poate fi însa rejectata printr-un

amplificator de intrare de calitate – v. cap 2 – s.m.a.). În afara marimilor de influenta, raspunsul (marimea de iesire a) aparatului mai depinde si de *comenzile* care au fost date aparatului de masurat, prin elementele de comanda cu care marea majoritate a aparatelor sunt dotate.

De aceea, o reprezentare mai completa a aparatelor de masurat este data de schema din figura 1.6.




Fig. 1.6

În cazul unui aparat de masurat cu m marimi de iesire (v. fig. 1.6) si n marimi de masurare, supus unor p marimi de influenta (s_1, s_2, \dots, s_p) si prevazut cu q comenzi (c_1, c_2, \dots, c_q) diferite, pentru fiecare marime de iesire se poate scrie o expresie de forma:

$$Y_i = f(X_1, X_2, \dots, X_n, s_1, s_2, \dots, s_p, c_1, c_2, \dots, c_q), \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

Pentru anumite comenzi c_i , variatia marimii de iesire ΔY_i poate fi exprimata în functie de variatiile ΔX_i si Δs_i ; astfel, daca aceste variatii sunt suficient de mici putem folosi regula diferentialei totale, rezultând:

$$\Delta Y_i = \frac{\partial f}{\partial X_1} \Delta X_1 + \frac{\partial f}{\partial X_2} \Delta X_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial X_n} \Delta X_n + \frac{\partial f}{\partial s_1} \Delta s_1 + \frac{\partial f}{\partial s_2} \Delta s_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial s_p} \Delta s_p,$$

$$i = 1, 2, \dots, m$$

Aici derivatele parțiale $\frac{\partial f}{\partial X_i}$, $i = 1, 2, \dots, n$, reprezinta *sensibilitatile utile* ale aparatului de masurat, iar $\frac{\partial f}{\partial s_i}$, $i = 1, 2, \dots, p$, sunt asa-numitele *sensibilitati parazite* ale aparatului. Sensibilitatile utile este bine sa fie cât mai mari, sa aiba valori

precise și să fie cât mai stabile în timp, deoarece ele determină în principal precizia aparatului și capacitatea lui de a măsura fără alte influențe valorile semnalelor de la intrare. Sensibilitățile parazite nu este necesar să poată fi exact determinate, însă trebuie să fie mici (sub anumite limite admise de clasă aparatului – v. subcap. 1.3), pentru ca rezultatul ΔY să depindă practic numai de ΔX , fără a fi alterat de variațiile Δs ale marimilor de influență.

Marimile de intrare ale aparatului de măsurat sunt caracterizate de: natura fizică (specia) marimii (tensiuni electrice, curenți electrice, rezistențe, capacități, puteri, defazaje, frecvențe etc.); intervalul de valori măsurabile (valoarea minimă, valoarea maximă – v. [8]) și variația în timp (marimi constante, variabile periodice, forma de undă etc.). Mai ales în cazul măsurărilor electronice, marimile de măsurat sunt “aplicate” la **bornele de intrare** (bornele aparatului de măsurat); un aparat – în funcție de marimile pentru care este făcut să le măsoare – are mai multe borne de intrare, fie datorită naturii marimii, fie datorită numărului de subdomenii (game) de valori măsurabile. Astfel, pentru măsurarea marimilor de grad 1 (tensiune, curent) aparatele sunt dotate cu două borne de intrare; pentru măsurarea marimilor de grad 2 (putere, energie, defazaje) aparatele au patru borne de intrare, iar pentru măsurarea marimilor de grad 0 (rezistențe, de exemplu) există două, trei sau patru borne de intrare (vezi subcap. 1.4, cap. 7, cap. 8 și cap. 12). Din punctul de vedere al izolației bornelor față de masă (carcasa metalică) a aparatului de măsurat, există două situații: una din borne este conectată electric la masă aparatului, caz în care se zice că aparatul are *intrare nesimetrică*; toate bornele de intrare sunt izolate față de masă, caz în care ele se numesc *borne flotante* (aceasta este situația cea mai frecvent întâlnită la aparatele electronice, deoarece intrarea simetrică face posibilă diminuarea unor influențe perturbatoare la interconectarea mai multor aparate). În foarte multe cazuri, la măsurările în înaltă frecvență, este necesară ecranarea electrostatică completă a circuitelor de măsurare, ceea ce se realizează prin conductoare și *borne coaxiale* (conectare coaxială).

“Iesirile” Y ale aparatelor de măsurat sunt semnale al căror “conținut” este valoarea marimii măsurate, dar care au diverse forme care depind de felul operatorului și modul cum acesta dorește să interpreteze și să “valorifice” rezultatele măsurării. În cazul unui **operator uman**, ieseirile aparatului sunt semnale care să poată fi percepute de simțurile umane, deci semnale vizuale analogice (de tip ac indicator și scară gradată sau vizualizări luminoase pe ecranul unui tub catodic sau de tip indicator etc.) sau digitale (afisaj luminos alfanumeric) sau/si – mai rar – auditive. În cazul unui operator de tip mașină (**sistem tehnic**) semnalele de ieșire sunt de cele mai multe ori electrice (analogice sau digitale), capabile să realizeze anumite comenzi sau prelucrări automate de date (vom reveni în paragraful următor).

Comenzile (c – v. fig. 1.6) date aparatelor de măsurat sunt de felul: alegerea funcțiunii în cazul aparatelor multiple (de exemplu: comutarea pe funcția “frecvențmetru” a unui numărator electronic universal); alegerea gamei de măsurare (prin comutatoare de scară sau/si alegerea bornelor de intrare); calibrarea internă (la majoritatea ohmmetrelor); reglarea zeroului; echilibrarea (la compensatoare, punți etc.); repetarea măsurării ș.a. Comenzile sunt, deci, de două tipuri: pentru prelevarea (“introducerea”) datelor și pentru manevrarea aparatelor (care, unele din

ele, pot fi automatizate ca, de exemplu: echilibrarea puntilor automate – v. cap. 12 sau testarea echipamentelor electronice cu ajutorul calculatoarelor – v. cap. 15).

Structura aparatelor de masurat. Aparatul de masurat, conform celor aratate anterior (v. expresia 1.21 si figura 1.5), preleveaza masurandul (X) ce se aplica la intrare si îl transforma (eventual) într-un semnal care sa poata fi comparat cu marimea de calibrare de unde rezulta realul X_m , care – la rândul lui – este transformat într-un semnal Y , la iesirea aparatului, într-o forma perceptibila operatorului. Deci, trecerea de la masurandul (X), de la intrarea aparatului de masurat, la semnalul de iesire Y (care da valoarea masurandului) se realizeaza de obicei prin mai multe conversiuni succesive, în care intervin marimile intermediare x_1, x_2, \dots, x_n :

$$x_1 = f_1(X), \quad x_2 = f_2(x_1), \dots, x_n = f_n(x_{n-1}) \text{ si } Y = f_{n+1}(x_n). \quad (1.22)$$




Fig. 1.7

Astfel, în cunoscutul aparat electric de masurat de tip magnetoelectric (redat schematic în figura 1.7,a), dacă este folosit la măsurarea intensității unui curent electric continuu (I) dintr-un circuit oarecare, curentul este “trecut” prin bornele ampermetrului legat în serie în latura de circuit în care vrem să-l măsurăm pe I și de aici prin resorturile spirale plane 1 (v. fig. 1.7,a) este “introdus” în spirele unei bobine mobile 2 . Aparatul are un prim convertor (electric-mecanic) format din bobina mobilă 2 (cu N spire bobinate pe un cadru mobil, de lungime l și latime d , prins în două lagare prin axele 3 exterioare cadrului) și un magnet permanent fix (format din potcoava – jug PJ , piesele polare PN și PS și miezul feromagnetic cilindric 4), care – în întrefierul dintre piesele polare și miezul cilindric 4 – produce un câmp magnetic cu inducția magnetică B constantă în timp și situată pe direcția radiara (normal pe piesele polare și suprafața miezului cilindric). Bobina mobilă 2 ,

fiind montata în întrefier (în jurul piesei polare), are conductoarele, pe lungimea cadrului l , normale pe liniile de câmp magnetic ale lui B . Când bobina se afla sub curentul I , conductoarele ei vor fi supuse unei forte $F = N \cdot I \cdot l \cdot B$, deoarece conform expresiei fortei lui Laplace $d\vec{F} = i(d\vec{l} \times \vec{B})$ – care exprima efectul mecanic al câmpului electromagnetic – fiecare conductor al spirelor de pe cadru este supus unei forte $F = I \cdot l \cdot B$ (B fiind constant în lungul lui l și normal pe l) care acționează asupra cadrului perpendicular pe deschiderea lui d . Aceste forte produc un cuplu: $M = N \cdot B \cdot l \cdot I \cdot d = (NBl d) \cdot I$ și cum N , B , l , d sunt niste constante constructive ($NBl d = k_a$) rezulta ca echipajul mobil este supus unui cuplu direct proportional cu intensitatea I a curentului de masurat: $M = k_a \cdot I$. S-a realizat deci o prima conversie I - M (curent-cuplu) cu functia de conversie $M = k_a \cdot I$. Acest cuplu va determina rotirea bobinei cu un unghi α care, în același timp, va “strânge” arcul elastic, spiral-plan I , determinând producerea de către resort a unui cuplu rezistent $M_r = k_r \cdot \alpha$. La echilibru dinamic ($a = \text{constant}$) $M_r = M$, adică $k_r \alpha = k_a I$, ceea ce înseamnă ca efectuarea comparației necesare în procesul măsurării nu se face între marimi de natura curent electric, ci între marimi mecanice (cupluri de forte). Cu ajutorul unui ac indicator 5 (fixat de axul cadrului mobil) și un cadran 6, divizat în etapa de calibrare a aparatului în amperi, se face o a doua conversie marime mecanică-marime geometrică (cuplu-unghi): $\alpha = (k_a / k_r) I$ și, în final, printr-o nouă conversie se obține marimea de ieșire Y sub forma I [în A] = a [în diviziuni] $\cdot (k_r / k_a)$ [în A/div.], perceptibilă vizual prin indicația acului pe cadranul divizat în amperi (la calibrare) așa cum se arată în figura 1.7.b. Deoarece bobina mobilă trebuie să fie ușoară și de mici dimensiuni (din motive constructive), firul conductor cu care se realizează bobina este foarte subțire și deci nu admite decât un curent mic (de ordinul mA). De aceea, în marea majoritate a cazurilor, bobina nu poate fi înseriată direct în latura curentului de măsurat și se procedează la utilizarea unui sunt cu rezistență foarte mică r_s prin care se face o conversie inițială: $i_1 = \frac{r_s}{r_s + r_A} I$ (r_A fiind rezistența bobinei mobile) ce

“reduce” curentul la i_1 admis de aparat.

Revenind la relațiile (1.22), marimile x_1, x_2, \dots, x_n pot fi marimi fizice de aceeași natură sau de natură diferită, constante sau variabile în timp etc. Fiecare conversie are loc într-un dispozitiv aflat în structura aparatului numit – la modul generic – **convertor** (în particular, unele sunt *traductoare*, altele *transductoare*, precum și *operatori* etc.). La modul general, convertorul este un diport care atacat cu un semnal (o matrice de intrare \mathbf{x}) da un răspuns (o matrice de ieșire \mathbf{y}) legate între ele printr-o funcție de transfer $f: \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{y}$ sau $\mathbf{y} = f(\mathbf{x})$, funcție caracteristică unei anumite “transformări” $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{y}$ (astfel există: convertoare de frecvență, convertoare de cod, convertoare analog-digitale, convertoare digital-analoge, convertoare de adaptare, convertoare operationale sau operatori – de semn, proportionale,

integratori, logaritmici etc., convertoare presiune-curent, convertoare mutator/c.c.-c.a. sau c.a.-c.c. etc.).

Convertoarele traductor sau **traductoarele** sunt convertoarele la care marimile de intrare si de iesire sunt de natura fizica diferita si au caracter de element sensibil (traductoare termoelectrice, traductoare piezoelectrice, traductoare magnetostrictive, traductoare tensometrice, traductoare parametrice la care intrarea este o marime neelectrică, iar iesirea un parametru de circuit: rezistenta, capacitate, inductivitate, etc.); traductoarele sunt – în general – convertoare de intrare (relativ la aparatele de masurat).

Transductoarele sunt convertoare de intrare de tip traductor cu element sensibil de prelevare si cu asigurarea puterii necesare efectuării măsurării, adică niste traductoare active (de exemplu tahogeneratorul este un transductor de turatie).

În acest fel, un aparat de masurat poate fi privit ca un grup de convertoare (de intrare, intermediare si de iesire – v. fig. 1.7) cu diverse structuri. O structura frecvent întâlnita este *structura în cascada* (în *bucla deschisa*) aratata în figura 1.8; ea este întâlnita în special la aparatele de masurat ale marimilor de grad 1 (voltmetre, ampermetre). O alta structura este aceea cu *bucla închisa* cu un convertor cu functia de transfer $A = y/x_i$ (fig 1.9) “cuplat” cu un convertor de reactie având functia de transfer $\beta = x_r/y$. Aparatul va avea, atunci, functia de transfer:

$$\frac{y}{x} = \frac{y}{x_i - x_r} = \frac{y/x_i}{1 - x_r/x_i} = \frac{A}{1 - \frac{x_r}{x_i} \cdot \frac{y}{y}} = \frac{A}{1 - \beta A} \text{ sau } y = \frac{1}{\frac{1}{A} - \beta} \cdot x.$$

Daca A este foarte mare, astfel ca $\beta \gg \frac{1}{A}$, atunci $y = -\frac{1}{\beta} \cdot x$, caz în care

functia de transfer a aparatului $\frac{y}{x} = -\frac{1}{\beta}$ depinde numai de proprietatile convertorului de reactie.




Fig. 1.8

Cele doua scheme structurale de baza, din figurile 1.8 si 1.9, sunt caracteristice aparatelor cu *conversie directa* (fig. 1.8) si *aparatelor cu compensare* sau aparatelor cu echilibrare (fig. 1.9) la care compensarea (echilibrarea) presupune si legatura inversa, de reglare a lui X_{ref} pentru obtinerea echilibrului.

La aparatele cu conversie directa fluxul informatic de masurare are un singur sens, de la intrare catre iesire. Sensibilitatea globala a aparatului este egala cu produsul sensibilitatilor elementelor componente, care “contribuie” însa fiecare si

cu erorile lor proprii la eroarea aparatului. Spre exemplu, dacă vom considera ampermetrul A cu suntul r_s din figura 1.7,b, care este un aparat cu conversie directă, în bucla deschisă de tipul reprezentat în figura 1.8, vom constata că ampermetrul este format, în fond, din trei convertoare: unul de intrare (suntul) care este un convertor curent-curent de tip proporțional, cu funcția de transfer $i_1 = \frac{r_s}{r_s + r_A} \cdot I$

(v. fig. 1.7,b); un al doilea intermediar (bobina mobilă cu magnetul permanent) care este un convertor curent-cuplu de forțe cu funcția de transfer $M = k_a \cdot i_1$; și un al treilea de ieșire care este un convertor cuplu-unghi (indicație perceptibilă a acului pe cadran) cu funcția de transfer $\alpha = \frac{1}{k_r} \cdot M$ (caci la $a = \text{const.}$ există echilibrul dinamic $M_r = M$). Rezultă că funcția de transfer a întregului lanț $\alpha = f(I)$ este:

$$\alpha = \frac{1}{k_r} \cdot M = \frac{1}{k_r} \cdot k_a \cdot i_1 = \frac{1}{k_r} \cdot k_a \cdot \frac{r_s}{r_s + r_A} \cdot I = \frac{k_a}{k_r} \cdot \frac{r_s}{r_s + r_A} \left[\frac{\text{diviziuni}}{A} \right] \cdot I \quad [\text{în } A],$$

sensibilitatea $\frac{\alpha}{I} [\text{div./A}]$ fiind dată deci de produsul $\frac{k_a r_s}{k_r (r_s + r_A)}$.

Dacă aparatul magnetoelectric (v. fig. 1.7,a) este utilizat ca voltmetru, atunci la intrare se folosește un convertor tensiune-curent sub forma unei rezistențe aditionale R_{ad} (v. fig. 1.7,c) care introduce funcția de transfer: $i_1 = \frac{1}{R_{ad} + r_A} \cdot U$, astfel ca sensibilitatea globală a voltmetrului va fi:

$$\frac{\alpha}{U} = \frac{k_a}{k_r (R_{ad} + r_A)} \left[\frac{\text{div}}{V} \right].$$

La aparatele cu compensare există un dublu sens al informației, datorită conversiei directe prin elementul A (v. fig. 1.9) și conversiei inverse prin elementul β (pentru aceste aparate este caracteristică prezenta elementului β , care realizează o conversie a mărimii de ieșire din aparatul de măsurat într-o mărime de aceeași natură cu mărimea de intrare). Alte particularități ale acestor aparate sunt: existența în componența lor a unei surse de referință, consumul de putere redus la intrare ș.a. Sensibilitatea și eroarea globale ale aparatului sunt determinate în principal de elementul de reacție β (practic nu depind de elementul A).




Fig. 1.9

Categoriile de aparate de masurat. Asa cum rezulta din modelul masurarii – v. expresiile (1.2) si (1.21) – rezultatul unei masurari este un **numar real** format, practic, dintr-un numar finit de cifre semnificative, numar ce este determinat de posibilitatile de prelucrare ale operatorului, de suportul tehnic de date, de precizia dorita (care este data de numarul de cifre de la partea fractionara), de unitatea de masura folosita si chiar de însusi masurandul. Oricum, un operator uman nu poate “lucra” eficient (fara erori suplimentare) cu valori exprimate cu mai mult de 7-12 cifre. Deci rezultatul masurarii variaza **discret**, din $k \cdot 10^{-n}$ (unde $k = 0, 1, \dots, 9$ si n este numarul de cifre zecimale de la partea fractionara a valorii masurate) în $k \cdot 10^{-n}$, ceea ce este în opozitie cu valoarea masurandului care – în cele mai multe cazuri – este de categorie analogica (cu variatie **continua**). Operatia aceasta de discretizare (de la X al masurandului la X_m al rezultatului masurarii) o face deci operatorul uman (în cazul aparatelor asa-zise analogice), dar o poate realiza aparatul însusi, prin modul de reprezentare a lui X_m (asa-zisele aparate digitale sau numerice).

Astfel, exista doua categorii de aparate de masurat (clasificate din punctul de vedere al felului cum este redată valoarea masurandului): analogice si digitale (numerice).

La aparatele analogice valoarea determinata prin masurare este redată sub forma unei marimi fizice variabile continuu (mai bine zis care poate lua orice valoare dintr-un interval – domeniu de masurare), ca – de exemplu – rotirea α a unui ac indicator în fata scarii gradate (v. fig. 1.7,a). Prin asa-zisa citire a aparatului analogic, operatorul uman apreciaza indicatia aparatului si o exprima sub forma unui numar, deci discret.

Aparatele digitale reprezinta valoarea masurata direct sub forma unui numar, printr-un dispozitiv de afisare cu cifre zecimale (si eventual litere), de obicei un “display” (ecran luminos cu LED-uri, cristale lichide sau cu luminofor si spot de electroni baleiat) sau chiar – la aparatele mai vechi – cu un numarator mecanic cu transfer zecimal (ca la contoarele de energie electrica, debitmetre, indicatoare kilometrice de bord etc.).

Aparatele de masurat analogice au în structura lor numai elemente analogice, caracterizate prin variatia continua a marimilor de intrare si iesire. Ele sunt instrumente care realizeaza transferarea (conversia) masurandului într-o alta marime fizica, a carei valoare fizica sa poata fi perceputa de om (vizual sau – mai rar – sonor), dupa o functie de transfer ca aceea din figura 1.10,a. Aparatele de masurat digitale au în structura lor si elemente caracterizate prin variatia discontinua-discreta a marimilor.

Masurandul, dupa prelevare cu un element sensibil si convertire într-o marime fizica posibila de comparare, este *cuantificat* sau *esantionat*, adica “divizat” în trepte cu o anumita rezolutie (v. fig. 1.10,b). Numarul treptelor (obtinute prin cuantificare) sau impulsurilor (obtinute prin esantionare) da valoarea (numerica) a masurandului. Aceasta operatie este numita *conversia analog-digitala*. Semnalele digitale (trepte de tensiune si trenuri de impulsuri, zise si semnale de cod) sunt prelucrate (cu registre, decodare, numaratoare etc. sau cu microprocesoare) pentru realizarea afisarii numerice a rezultatului obtinut prin masurare.




Fig.1.10

O comparație în ceea ce privește particularitățile aparatelor digitale și analogice și utilizarea lor de operatorul uman în procesul de măsurare duce la următoarele concluzii:

- avantajele aparatelor de măsurat digitale sunt date de proprietățile afișării numerice a rezultatului și de performanțele circuitelor electronice digitale, constând în: lipsa de ambiguitate a afișajului numeric (la indicatoarele analogice operatorul are, deseori, dificultăți de apreciere a poziției acului indicator când acesta se afla între două gradatii – diviziuni vecine), afișarea numerică este mai puțin solicitantă (obositoare) pentru operator, permite creșterea rezoluției (prin mărirea numărului de cifre de la partea fracționară) și – astfel – are și o precizie ridicată;

- semnalele discrete pot fi “tratate” (transmise, modificate și prelucrate) cu precizie și siguranță mult mai mari decât semnalele analogice, au imunitate ridicată față de perturbații și pot fi accesate direct în calculatoarele automate (v. cap. 15);

- în cazul utilizării lor în panouri de bord cu foarte multe aparate digitale, produc o oboseală accentuată a operatorului care este supus și unor radiații termice superioare;

- aparatele analogice sunt net avantajoase în cazurile în care este necesară o evaluare rapidă a valorii măsurate și – în special – a tendinței de variație a acesteia sau a “poziției” (situației) ei în anumite domenii de valori sau față de anumite valori limită (de prag);

- indicația analogică (chiar dacă este sub formă luminoasă) este mult mai ușor de utilizat în aparatele de echilibrare (de zero, de min/max etc.);

- aparatele digitale au nevoie, în plus, de o sursă proprie de alimentare, care – la aparatele portabile – este o pila electrică sau un acumulator electric (ce ridică unele probleme de stabilitate, exploatare și întreținere).

În ceea ce privește structura acestor două categorii de aparate de măsurat (analogice și digitale) sunt de făcut câteva remarci:

- în aparatele de măsurat analogice, pentru tratarea semnalului de măsurare se folosește cel mai frecvent o *tensiune continuă* ca mărime fizică intermediară (fig. 1.11). Convertorul de intrare face conversia măsurand → tensiune continuă, care apoi este amplificată (eventual atenuată), multiplicată, integrată sau supusă altor operații diverse. Oricum, valoarea acestei tensiuni este proporțională cu măsurandul;

– în aparatele de masurat digitale se foloseste ca marime fizica intermediara fie o *tensiune continua*, fie o *durata* (de timp) sau o *frecventa* (fig. 1.12). În cazul utilizarii tensiunii (fig. 1.12,a), elementul intermediar este un asa-numit convertor de cod care genereaza un grup de impulsuri în corespondenta cu valoarea tensiunii continue, pe baza unui anumit cod. Datele pe care le reprezinta grupurile de impulsuri de cod sunt stocate într-un bloc de memorie cu registre si apoi convertite în cod zecimal pentru afisare. În cazul conversiei masurand-timp (fig. 1.12,b) sau masurand-frecventa (fig. 1.12,c), convertorul de intrare genereaza fie intervale de timp (durate) proportionale cu valoarea masurandului, fie un semnal periodic (cel mai adesea dreptunghiular, impulsuri) cu frecventa proportionala cu masurandul. În ambele variante, un circuit poate permite trecerea unui numar de impulsuri proportional cu valoarea masurandului catre un numarator electronic si – mai departe – catre etajul de afisare.




Fig. 1.11




Fig. 1.12

În ceea ce privește redarea (“afisarea”) rezultatului în cazul acestor doua categorii de aparate sunt de retinut urmatoarele:

– afisarea analogica este caracterizata prin lungimea scarii gradate (uneori unghiul de deviatie maxim α , care poate fi de la 30 la 300 de grade),

finetea divizarii (numarul de diviziuni) si mobilitatea indicatorului, toate acestea determinând *rezolutia afisarii* (exprimata în numarul de pozitii distincte gradate ale indicatorului pe unitatea de lungime sau pe unitatea de unghi – de exemplu diviziuni/cm sau diviziuni/radian sau, înca, în puncte/trepte de masurare pentru întreg cadranul; astfel o rezolutie de 10^{-2} înseamna 100 puncte de masurare pe întreg cadranul);

– afisarea digitala este caracterizata prin numarul de cifre zecimale afisate si pozitia virgulei (acestea determinând magnitudinea sau valoarea maxima ce poate fi afisata, precizia rezultatului afisat sau rezolutia afisarii). Daca “display-ul” de fisare are n pozitii zecimale (în care se poate afisa una din cifrele 0, 1, ..., 9) atunci magnitudinea este $10^n - 1$ si rezolutia este 10^{-n} (de exemplu, daca $n = 7$ si virgula este mobila, se pot afisa simultan 7 cifre zecimale, valoarea cea mai mare fiind $9\,999\,999 = 10^7 - 1$ sau cca. 10 milioane de unitati de masura adoptate (ceea ce se întâmpla când virgula este deplasata la extrema dreapta), iar precizia sau rezolutia maxima este atunci când virgula este la extrema stânga si are valoarea de 10^{-7} (adica 10 milioane de valori diferite afisate, deci 10 milioane de puncte de afisare). De aici rezulta si avantajul mare al aparatelor digitale fata de cele analogice în cazul în care sunt necesare masurari de mare precizie.

Caracteristicile metrologice ale aparatelor de masurat. Ele se refera la comportarea aparatelor de masurat în raport cu obiectul supus masurarii, cu mediul ambiant si cu operatorul uman si, cele mai importante, sunt:

- **intervalul de masurare** (sau D – domeniul de masurare) care se exprima prin limitele, minima si maxima, ale valorilor ce pot fi masurate cu un aparat dat. Deoarece valoarea minima masurabila este determinata de pragul de sensibilitate sau de rezolutia aparatului, atunci domeniul de masurare se împarte – la majoritatea aparatelor de laborator – în mai multe subdomenii, numite *game (scari) de masurare*;

- **rezolutia** reprezinta cea mai mica variatie a rezultatului masurarii care poate fi apreciata de operator pe dispozitivul de afisare de la iesirea aparatului de masurat si se exprima în diferenta δ dintre doua numere consecutive ce pot fi percepute la afisaj (daca aparatul este analogic cu afisaj cu ac si scara gradata, δ este diferenta dintre doua diviziuni vecine sau chiar o fractiune din aceasta, $\frac{1}{2}$ sau $\frac{1}{3}$, cât poate distinge operatorul; daca aparatul digital are afisaj numeric, δ este egal cu o cifra a rangului cel mai putin semnificativ). De cele mai multe ori rezolutia se exprima în unitati de masura ale masurandului (de exemplu: δ_v în μV sau δ_I în mA sau δ_R în $\text{m}\Omega$ etc.);

- **sensibilitatea** (S) este raportul dintre variatia ΔY a marimii de iesire si variatia corespunzatoare ΔX a marimii de intrare: $\Delta Y / \Delta X = S$ (sensibilitatea globala sau medie) sau local $dy/dx = S$. La aparatele analogice ΔY poate fi un unghi de rotatie α (afisaj cu ac) sau o deplasare d (deviatia spotului unui tub catodic) si atunci sensibilitatea se exprima (de exemplu la masurarea unei tensiuni)

în: $S_u = \frac{\alpha}{U} \left[\frac{\text{grad}}{\text{V}} \right]$ sau $S_u = \frac{\alpha}{U} \left[\frac{\text{diviziuni}}{\text{V}} \right]$ sau $S_u = \frac{d}{U} \left[\frac{\text{m}}{\text{V}} \right]$ la un osciloscop

etc. Daca aparatul de masurat are scara liniara pe întreg domeniul D (cazul aparatelor de tip magnetoelectric – v. fig. 1.7,a), sensibilitatea este constanta:

$$S = \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}. \text{ În cazul aparatelor care masoara marimi variabile în timp (de}$$

exemplu: osciloscopul catodic), sensibilitatea este si ea o marime variabila în timp, se numeste *sensibilitatea dinamica* si se noteaza cu S_d (de exemplu, la un osciloscop catodic – vezi cap. 5 – pentru vizualizarea unui semnal sinusoidal cu

pulsatia ω rezulta $S_d = \sin \frac{\omega\tau}{2} / \frac{\omega\tau}{2}$, unde τ este asa-numitul *timp de zbor*, adica timpul în care fasciculul de electroni parcurge lungimea placilor de deviatie);

– **sensibilitatea relativa** (S_r) se defineste numai pentru aparatele cu marimi de iesire electrica sau la convertoarele (traductoarele) utilizate la masurari:

$$S_r = \frac{dy/y}{dx/x};$$

– **constanta aparatului** (K) se defineste numai pentru aparatele de masurat la care sensibilitatea nu depinde de marimea de intrare X (de exemplu la aparatele analogice cu scara liniara de tip magnetoelectric). În acest caz $K = \frac{1}{S} = \frac{X}{Y}$ [în unitatea de masura pe unitate de indicatie, ca – de exemplu – V/diviziune sau V/m etc.];

– **prag de sensibilitate** (δS) prin care se înțelege cea mai mica variatie a masurandului ce poate fi pusa în evidenta cu ajutorul aparatului de masurat, în conditii reale de functionare a lui. Acest parametru determina: precizia maxima pe care o poate avea un aparat de masurat si valoarea minima masurabila a masurandului. El depinde, în principal, de: rezolutia aparatului de masurat, de perturbatiile (proprii si exterioare aparatului) si de sensibilitatea indicatorului de nul (la aparatele care folosesc la masurare metodele de zero);

– **factorul de zgomot** (F) defineste influenta zgomotului (propriu interior) si se calculeaza cu relatia $F = \text{puterea totala de zgomot/puterea de zgomot propriu} = \frac{P_{zg} + P_{zgi}}{P_{zg}} = 1 + \frac{P_{zgi}}{P_{zg}}$, în care P_{zg} este puterea de zgomot propriu (a aparatului)

si P_{zgi} este puterea de zgomot instrumental (datorat unor perturbatii exterioare aparatului). Acest factor F este cel care limiteaza inferior pragul de sensibilitate al unui aparat (limita sub care nu poate scadea). De exemplu, zgomotul propriu cel mai frecvent (mai ales la aparatele electronice) este *zgomotul de agitatie termica* care se determina cu formula lui Nyquist:

$$U_{zg} = (4KTR\Delta f)^{1/2} \text{ sau } I_{zg} = (4K \frac{T}{R} \Delta f)^{1/2},$$

în care: U_{zg} este valoarea efectiva a tensiunii echivalente de zgomot; I_{zg} – valoarea efectiva a curentului echivalent de zgomot; $K = 1,38 \cdot 10^{-23}$ [J/K] – constanta lui

Boltzman; T – temperatura absoluta [în K]; R – rezistența sursei de zgomot și Δf – lățimea benzii de frecvență în care se face măsurarea. Din cele două formule anterioare rezultă: $P_{zg} = U_{zg} \cdot I_{zg} = KT\Delta f = A \cdot \Delta f$, unde constanta A se calculează pentru $T = 300$ K și este $A = 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300 = 0,414 \cdot 10^{-20}$ [J]. Banda de frecvență a aparatului se consideră a fi: $\Delta f \approx 0,35 / T_c$, unde T_c este durata de creștere a mărimii de ieșire a aparatului la aplicarea unui semnal treaptă la intrare (de la 0,1 la 0,9 din valoarea finală) astfel ca, la un aparat cu regim dinamic optimizat (exponential) durata unei măsurări este $t_m = 3T_c \approx \frac{1}{\Delta f}$. În acest fel,

$P_{zg} = A \cdot \Delta f = \frac{A}{t_m}$. Factorul de zgomot este o caracteristică importantă a aparatelor

de măsurat la care se caută realizarea unui prag de sensibilitate optim. El arată de câte ori este mai mare zgomotul aparatului real față de zgomotul unui aparat ideal (la care $P_{zg} = 0$). Aparatele de calitate, apte să măsoare mărimi mici, au un factor de zgomot $F \rightarrow 1$;

– **precizia instrumentală** este calitatea aparatului de a da rezultate cât mai apropiate de valoarea adevărată a măsurandului și ea se exprimă printr-un număr numit **clasa de precizie** a aparatului (sau, pe scurt, *clasa aparatului*) care se determină în funcție de așa-numita *eroare tolerată*, așa cum se va arăta în subcapitolul 1.3;

– **comportarea dinamică a aparatului** este o caracteristică ce intervine în cazul în care măsurandul are variații alternative cu frecvențe mari sau când variază rapid în timp. În domeniul frecvenței, comportarea dinamică a aparatului este descrisă de așa-numita *caracteristică de frecvență complexă*, pentru măsuranzii de formă sinusoidală (sau pentru armonicile componente), care reprezintă răspunsul y al aparatului la un semnal x sinusoidal:

$$A(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{Y_m e^{j\omega t} e^{j\phi}}{X_m e^{j\omega t} e^{j\omega t}} = \frac{Y_m}{X_m} \cdot e^{j\phi}, \quad (1.23)$$

dacă mărimea de intrare în aparat (măsurandul) este: $x = X_m \sin \omega t \triangleq X(j\omega) = X_m e^{j\omega t}$ și mărimea indicată de aparat (la ieșire) este: $y = Y_m \sin(\omega t + \phi) \triangleq Y(j\omega) = Y_m e^{j\omega t} e^{j\phi}$, aparatul fiind deci liniar. Modulul funcției $A(j\omega)$, adică:

$$|A(j\omega)| = \frac{Y_m}{X_m}, \quad (1.24)$$

care – la un aparat ideal ar trebui să fie constantă ($Y_m / X_m = \text{const.}$) – variază totuși cu frecvența $Y_m / X_m = f(\omega)$, se numește *caracteristică de amplitudine* și arată – în

principiu – așa ca în figura 1.13,a, pe care se definește și lățimea de bandă B la -3 dB, iar argumentul funcției $A(j\omega)$, adică:

$$\arg[A(j\omega)] = \varphi,$$

care la un aparat ideal este constant ($f = \text{const.}$), variază în funcție de frecvență $\varphi = \varphi(\omega)$ și se numește *caracteristică de fază a aparatului* (un exemplu este dat în figura 1.13,b).




Fig. 1.13




Fig. 1.14

În domeniul timp, comportarea aparatului se apreciază prin *raspunsul* sau $y(t)$ la un *semnal de treaptă* $x = X = \text{constant}$ pentru $t \geq t_m$ și $x = 0$ pentru $t \leq t_m$ care – în general – arată așa ca în figura 1.14 și care permite determinarea următorilor parametri: timpul de creștere t_c , definit ca fiind intervalul de timp între punctele 0,1 și 0,9 din valoarea de regim permanent Y_p și *supracresterea* $\Delta y / y = (y_v - y_p) / y_p$. Dacă se testează aparatul cu un semnal rampa: $x(t) = kt$, atunci se poate determina și un alt parametru: *timpul de întârziere* t_i (așa ca în figura 1.15);

– **puterea consumată de aparat** reprezintă puterea absorbită de instrument de la obiectul supus măsurării în cursul procesului de măsurare. Noțiunea de putere consumată de aparat are sens numai în cazurile în care măsurandul este de grad 1 sau de grad 2 (tensiuni, curenți, puteri electrice, frecvențe etc.), deoarece în cazul măsurării unei mărimi de grad 0 (rezistență, capacitate, inductivitate etc.) puterea necesară măsurării este furnizată de o sursă suplimentară (de activare). Pentru

ca aparatul sa nu influenteze obiectul supus masurarii trebuie ca puterea consumata de aparat sa fie foarte mica (cam de ordinul 10^{-4} din puterea totala a sistemului);

– **supraîncarcabilitatea** reprezinta capacitatea aparatului de a suporta o valoare de intrare mai mare decât valoarea maxima de regim permanent, pe o anumita durata (“scurta” sau “lunga” – ce se precizeaza), fara ca parametrii de functionare ai instrumentului sa se modifice;

– **fiabilitatea metrologica** este data de catre durata de timp (pe termen lung) în care aparatul functioneaza stabil (adica încadrat în limitele parametrilor de performanta, în special clasa de precizie).




Fig. 1.15

1.2.4. Operatorul

Configuratia unui aparat de masurat , metoda de masurare adoptata si însasi modul cum se elaboreaza un proces de masurare mai depinde, în afara de natura marimii impuse masurarii, si de **destinatarul** procesului de masurare (care receptioneaza datele referitoare la valoarea marimii masurate X , adica marimea de iesire Y sau X_m – v. relatia 1.21).

Destinatarul masurarii poate fi:

– un **operator-om** (observator uman) care, prin organele sale de perceptie (vizuale sau/si auditive) preia valoarea Y (sau X_m) si o interpreteaza (o transforma în **informatie**), ceea ce îi permite apoi sa ia anumite decizii privind “conducerea” obiectului (echipament sau proces) asupra caruia s-au facut masurarile;

– un **operator-masina** ca, de exemplu: regulatorul unui dispozitiv de automatizare, microprocesorul unui sistem automat, calculatorul unui sistem de monitorizare, un sistem de tip inteligent etc.

Pe baza celor aratate pâna aici, se poate înțelege de ce schema generala a procesului de masurare arata asa ca în figura 1.16.




Fig. 1.16

În cazul în care procesul de masurare este supervizat de un operator uman, acesta trebuie să îndeplinească anumite condiții de pregătire în domeniul metrologiei și al ramurii tehnice (tehnologice) la care se referă măsurarea, să cunoască perfect mijloacele și metodele de masurare pe care le manipulează și să aibă și un anumit nivel (minim) de calități fizice (de percepție), psihice (de atenție) și de asiduitate.

În cazul operatorului-mașină, aparatul de măsurat trebuie (prin “iesirile” sale) să fie adaptat intrărilor în sistemul care va prelua aceste ieșiri (ca natura fizică, categorie a semnalelor/analogice sau numerice, cod, putere, nivel etc.), ceea ce se realizează cu o **interfață** (de tip logic) corespunzătoare (v. cap. 15).

1.2.5. Prelucrarea datelor experimentale

Metrologia, urmărind determinarea cât mai exactă (precisă) a mărimilor măsurate, studiază cauzele de apariție a erorilor sistematice de masurare (v. subcap. 1.3), metodele de prevenire și reducere a erorilor la valorile minime acceptabile, evaluează – prin calcule sau experimental – erorile sistematice inevitabile stabilind corecțiile necesare (v. subcap. 1.3), analizează statistic rezultatele măsurărilor în care apar erori aleatoare (v. [6] și [8]), indicând condițiile în care măsurările pot da cea mai mare precizie, urmărește modul cum se propaga erorile în cadrul unui lanț de măsurări și elaborează modele și algoritmi de prelucrare și interpretare a rezultatelor determinate experimental, prin măsurări.

Nu se va insista aici asupra acestui segment important al procesului de masurare deoarece – pentru acest domeniu – este prevăzut în programa specializării “Electronica aplicată” (în anul IV de studii) un curs anume, intitulat chiar “Prelucrarea datelor experimentale”.

1.3. ERORI DE MASURARE

Din numeroase cauze, dintre care unele vor fi arătate ceva mai încolo, rezultatul X_m al oricărei măsurări, fără excepție, diferă de valoarea adevărată (care nu se cunoaște) X a mărimii studiate. Diferența aceasta dintre valoarea obținută prin măsurare și valoarea sa adevărată poartă numele generic de **eroare de măsurare**.

1.3.1. Câteva definiții

În studiile de metrologie se definesc mai multe tipuri de erori.

Erori absolute. Se folosesc mai multe noțiuni în legătură cu acest fel de eroare:

– **eroare reală** a unei măsurări este definită prin diferența ΔX_i dintre valorile X_{m_i} obținute printr-un șir de n măsurări efectuate cu aceeași tehnică

de masurare (mijloc, metoda si operator) si valoarea adevarata (necunoscuta) a marimii:

$$\Delta X_i = X_{m_i} - X, \quad i = 1, 2, \dots, n; \quad (1.25)$$

– **corectia** unei masurari, dintr-un sir de n determinari a valorilor X_{m_i} , se defineste ca fiind valoarea C_i egala si de semn contrar cu eroarea reala ΔX_i , adica:

$$C_i = -\Delta X_i, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (1.26)$$

Daca în anumite cazuri (asa cum se va vedea într-un exemplu prezentat mai târziu) se poate determina aceasta corectie, atunci valoarea marimii masurate (într-o încercare oarecare) este – conform definitiilor (1.25) si (1.26): $X = X_m + C_i$;

– **eroarea conventionala** comisa într-o masurare (individuala) se defineste prin diferenta între valoarea masurata si o valoarea asa-zisa de referinta (sau etalon) X_e , admisa pentru marimea analizata:

$$(\Delta X)_{conv.} \stackrel{D}{=} X_m - X_e. \quad (1.27)$$

Deoarece eroarea reala nu poate fi determinata (pentru ca valoarea X este necunoscuta, caci altminteri nu am mai masura-o!), în calculele practice se utilizeaza ca eroare de masurare numai eroarea conventionala. În fapt, valoarea adevarata X a unei marimi nu poate fi deci cunoscuta si de aceea se adopta o alta valoare reprezentativa, numita de referinta X_e , care are – prin urmare – un caracter conventional. Valoarea de referinta X se deduce fie utilizând aparate si metode de masurat mai perfectionate decât în cazul masurarii considerate, fie utilizând (asa cum se va arata imediat) o valoare medie a mai multor determinari ale aceleiasi marimi;

– **eroarea medie aritmetica**, notata cu δX pentru un sir de n masurari efectuate cu utilizarea aceleiasi tehnici de masurat, se defineste prin media erorilor reale, adica:

$$\delta X = \sum_{i=1}^n \frac{\Delta X_i}{n}, \quad (1.28)$$

caci – daca se însumeaza egalitatile (1.25), privind erorile reale, se obtine:

$$\sum_{i=1}^n \Delta X_i = \sum_{i=1}^n (X_{m_i} - X) = \sum_{i=1}^n X_{m_i} - nX,$$

de unde:

$$X = \sum_{i=1}^n \frac{X_{m_i}}{n} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Delta X_i, \quad (1.29)$$

$\sum_{i=1}^n \frac{X_{m_i}}{n}$ reprezentând *media aritmetica* a valorilor X_{m_i} sau *valoarea medie a sirului* de n încercari. Aceasta înseamna ca valoarea de referinta X s-a

convenit a fi valoarea medie a sirului. Din relatiile (1.28) si (1.29), rescrise sub forma :

$$X = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n X_{m_i} - \sum_{i=1}^n \Delta X_i \right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Delta X_i, \quad (1.30)$$

se vede ca valoarea medie a erorilor, adica ultimul membru alegalitatii (1.30), poate fi numita si *eroarea mediei aritmetice*, deoarece aceasta reprezinta diferenta dintre media aritmetica a celor n încercari X_{m_i} si valoarea adevarata:

$$\delta X = \sum_{i=1}^n \frac{\Delta X_i}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{X_{m_i}}{n} - X,$$

asa cum rezulta din (1.29). Reiese de aici ca atunci când n creste foarte mult, δX tinde spre zero, iar $\sum_{i=1}^n \frac{X_{m_i}}{n}$ spre valoarea adevarata X , ceea ce duce la concluzia

practica : obtinerea unui rezultat al masurarii cât mai bun se face printr-un cât mai mare numar de determinari. În cazul erorilor accidentale independente, media aritmetica va fi foarte aproape de valoarea adevarata prin "jocul" compensarilor. De altfel, media aritmetica – asa cum arata calculul probabilitatilor (ca si experienta) – este cea mai buna valoare care poate fi considerata ca valoare adevarata si aceasta cu atât mai exact cu cât numarul determinarilor este mai mare.

Astfel, se poate arata ca $\sum_{i=1}^n \frac{X_{m_i}}{n}$ reprezinta valoarea care face ca suma patratelor erorilor sa fie minima (conform metodei celor mai mici patrute din teoria matematica a aproximarii functiilor). Fie X_{m_i} valorile individuale a n masurari; se considera functia:

$$S(X) = \sum_{i=1}^n (X_{m_i} - X)^2,$$

care, prin derivari în raport cu variabila X , da:

$$\frac{dS(X)}{dX} = -2n \sum_{i=1}^n (X_{m_i} - X) \quad \text{si} \quad \frac{d^2S(X)}{dX^2} = 2n^2.$$

De aici rezulta ca functia $S(X)$ este minima pentru acel X_0 care face ca $\frac{dS(X)}{dX} = 0$; adica:

$$-2n \sum_{i=1}^n (X_{m_i} - X_0) = 0,$$

sau

$$\sum_{i=1}^n (X_{m_i} - X_0) = 0,$$

sau

$$\left(\sum_{i=1}^n X_{m_i} \right) - nX_0 = 0,$$

care implica:

$$X_0 = \sum_{i=1}^n \frac{X_{m_i}}{n} \text{ si } \delta x = 0.$$

A rezultat ceea ce s-a afirmat anterior: cu cât numărul n al măsurărilor aceleiași valori necunoscute X , cu aceeași tehnică de măsurat, este mai mare cu atât $\delta X \rightarrow 0$ și $\sum \frac{X_m}{n} \rightarrow X$;

– **eroarea medie**, notată cu θX , se considera – prin definiție, ca fiind valoarea absolută a erorii medii aritmetice :

$$\theta X \stackrel{D}{=} |\delta X| = \sum_{i=1}^n \frac{|\Delta X_i|}{n},$$

care – datorită faptului că într-un șir de n măsurări este posibil ca să fie și erori ΔX_i cu semnul minus – rezultă că este mai mare decât eroarea medie aritmetică δX , mai precis:

$$\theta X \geq \delta X;$$

– **eroarea medie patratică**, notată cu σX , este o noțiune introdusă prin aplicarea calculului probabilităților la modelarea erorilor de măsurare, se definește prin:

$$\sigma X = \pm \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{\Delta X_i^2}{n}} \quad (1.31)$$

și permite să se aprecieze precizia fiecărei măsurări i în parte din întregul șir de n măsurări, prin diferența $\sigma X - \Delta X_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$). Pentru ca întregul șir de

măsurări să ducă la o precizie maximă, trebuie ca $\sum_{i=1}^n (\sigma X - X_i) = \min$. (conform

metodei celor mai mici pătrate). Între eroarea medie θX și eroarea medie patratică σX a unui șir de valori măsurate X_i ($i = 1, 2, \dots, n$) există legătura:

$$\theta X = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma X \approx 0,8 \sigma X \quad \text{sau} \quad \sigma X = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \theta X \approx 1,25 \theta X;$$

– **eroarea probabila** este tot o notiune folosita în analiza erorilor prin aplicarea statisticii matematice, cu ajutorul careia se determina o asa-zisa eroare accidentala ρX fata de care numarul erorilor de valoare mai mica este egal cu numarul erorilor de valoare mai mare. Se poate arata, prin metodele statisticii, ca:

$$\rho X = \frac{2}{3} \sigma X ;$$

– **pragul de siguranta** este un termen folosit tot în aplicarea calculului probabilitatilor pentru analiza erorilor. Astfel, din teoria erorilor rezulta ca eroarea întâmplatoare ΔX_i , a unei masurari individuale i , care nu depaseste triplul erorii medii patratice σX este o eroare limita superioara $\Delta X_{lim} = 3\sigma X$ (v. fig. 1.18). Atunci, probabilitatea ca eroarea reala ΔX_i sa nu fie mai mare decât ΔX_{lim} este de 0,9973; acestei valori i se da numele de *prag de siguranta*.

Erorile definite pâna aici sunt, toate, erori absolute în sensul ca sunt o simpla diferenta (neraportata) între o valoare X_{m_i} , determinata printr-o masurare individuala a masurandului, si valoarea sa adevarata X sau – mai adesea – o valoare de referinta aleasa conventional, în diverse moduri (ceea ce a determinat si diverse feluri de erori conventionale). Erorile absolute au dimensiunea marimii fizice la care se refera si se evalueaza în unitatea de masura a acelei marimi. Eroarea reala nu poate fi determinata exact, deoarece nu cunoastem valoarea adevarata a marimii X ; ea poate fi numai apreciata prin modele probabilistice, în vederea analizarii calitative a unui procedeu sau aparat de masurat. Eroarea conventionala, care în fond aproximeaza eroarea reala, poate fi determinata cantitativ. În majoritatea cazurilor, calculele se efectueaza cu valorile conventional alese ale mediei aritmetice, deoarece ea reprezinta valoarea cea mai apropiata de valoarea adevarata (mai ales daca numarul n de determinari este mare).

Erori relative. Se definesc, prin raportarea erorilor absolute la valori ale marimii masurate, urmatoarele notiuni:

– **eroarea relativa reala**, notata cu ε_x , este raportul:

$$\varepsilon_{x_i} = \frac{D \Delta X_i}{X} = \frac{X_{m_i} - X}{X}, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (1.32)$$

dintre eroarea (absoluta) reala ΔX si valoarea adevarata X (necunoscuta) a marimii supuse masurarii;

– **eroarea relativa conventionala**, $(\varepsilon_x)_{conv.}$, este raportul:

$$(\varepsilon_x)_{conv.} = \frac{D(\Delta X)_{conv.}}{X_e} = \frac{X_m - X_e}{X_e} \quad (1.33)$$

dintre eroarea absoluta conventionala $(\Delta X)_{conv.}$ si o valoare de referinta (etalon) X_e aleasa conventional pentru marimea care a fost masurata.

Erorile relative (numite așa pentru că exprimă cât este eroarea unei măsurări în raport cu valoarea mărimii măsurate) sunt numere adimensionale subunitare, așa cum rezulta din definițiile (1.32) și (1.33). Dacă aceste ultime două relații au membrul din dreapta înmulțit cu 100, atunci eroarea relativă este exprimată în procente (%).

Eroarea relativă da indicații mult mai relevante cu privire la *precizia* cu care s-a făcut o măsurare decât eroarea absolută. De fapt, o eroare absolută nici nu poate da indicații cu privire la calitatea măsurării (adică a preciziei), ea indicând însă corectia C_i – v. (1.26) – pe care adăugând-o unui rezultat X_{m_i} al unei măsurări îl facem să reprezinte valoarea exactă X a măsurandului. De exemplu, la măsurarea unei rezistențe, o eroare absolută de $0,1 \Omega$ nu “spune”, în sine, nimic despre calitatea măsurării (în afara de faptul că valoarea corectiei este de $-0,1 \Omega$); dacă rezistența măsurată este de ordinul a $10 \text{ k}\Omega$, eroarea relativă este $\varepsilon_r = (0,1/10\,000)100 = 0,001\%$ (ceea ce înseamnă o precizie extrem de bună), dar dacă ea are $0,5 \Omega$, eroarea relativă este $\varepsilon_R = (0,1/0,5)100 = 20\%$ (ceea ce indică o precizie foarte slabă a măsurării efectuate).

Clasa de precizie. Este o noțiune care exprimă calitatea unei metode de măsurare sau/si a unui aparat de măsurat anume, utilizate în procesul de măsurare. Clasa de precizie, care se notează uneori cu c , se definește în special pentru mijloacele de măsurat (măsură, etalon, convertor, instrument, dispozitiv, aparat etc.).

Clasa de precizie, c , se definește prin raportul dintre *eroarea maximă admisibilă* – numită *eroarea limită de clasă*, $(\Delta X)_{max}$, și valoarea maximă care se poate măsura cu aparatul (sau prin metoda) considerată, înmulțit cu 100 (în procente):

$$c = \frac{(\Delta X)_{max}}{X_{max}} \cdot 100. \quad (1.34)$$

Aici eroarea maximă admisibilă (numită și eroare tolerată sau, mai bine, **eroare limitată de clasă**), $(\Delta X)_{max}$, este cea mai mare eroare absolută ce poate fi produsă de acel aparat (sau cu acea metodă), o eroare mai mare nefiind posibil să se producă cu aparatul sau metoda în cauză.

De aceea, cu ajutorul erorii limită de clasă, care – în fond – exprimă **gradul de incertitudine al unei măsurări**, se poate preciza așa-numitul *interval de încredere* al mărimii fizice studiate X în funcție de rezultatul măsurării X_m și a erorii limită de clasă $(\Delta X)_{max}$ a aparatului (metodei) utilizate:

$$X_m - (\Delta X)_{max} < X < X_m + (\Delta X)_{max}. \quad (1.35)$$

În funcție de clasa de precizie c (indicată pe aparat) se poate determina valoarea erorii maxime admisibile (mai bine zis posibilă a fi produsă cu aparatul considerat):

$$(\Delta X)_{max} = \frac{c}{100} \cdot X_{max}, \quad (1.36)$$

care, în clasa c data, nu poate fi depășită, adică orice măsurare efectuată cu un aparat (metoda) de clasa c nu poate avea o eroare absolută de măsurare mai mare decât eroarea limită de clasa:

$$[\Delta X \cup (\Delta X)_{conv.}] \leq (\Delta X)_{max}.$$

Metrologia, pentru a impune încadrarea unei măsurări în anumite limite de precizie corespunzător scopului efectuării ei, standardizează clasele de precizie. Iată câteva exemple cu **clasele de precizie standardizate** ale unor mijloace de precizie:

– la aparatele analogice de măsurat: 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5 și 5 (un aparat care da o eroare mai mare decât $5X_{max}/100$ nu mai poate fi considerat aparat de măsurat). Eroarea limită de clasa (raportată tolerată) este deci: $\pm 0,1\%$, $\pm 0,2\%$, $\pm 0,5\%$, $\pm 1\%$, $\pm 1,5\%$, $\pm 2,5\%$ sau – cel mult – $\pm 5\%$;

– la punctele de măsurat (simple și duble): 0,001; 0,002; 0,005; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5 și 10;

– la compensatoarele de curent continuu: 0,0005; 0,001; 0,002; 0,005; 0,01; 0,02; 0,05 și 0,1.

Deci clasa de precizie a unui aparat (metoda) de măsurat se determină raportând eroarea de măsurare absolută cea mai mare produsă de aparat (metoda) la valoarea maximă a scalei, înmulțită cu o sută și majorată, apoi, la valoarea cea mai mare imediat apropiată din lista cu clasele standardizate.

Eroarea relativă comisă la măsurarea unei anumite mărimi X diferită de X_{max} ($X < X_{max}$) rezulta din relația:

$$\varepsilon_x \leq \frac{c}{100} \cdot \frac{X_{max}}{X} \quad (1.37)$$

deoarece $\varepsilon_x = \Delta X / X$, $c = (\Delta X)_{max}$ și – conform relației (1.36) – $\Delta X \leq (\Delta x)_{max}$,

ceea ce înseamnă $\Delta X / X \leq (\Delta X)_{max} / X = \frac{c}{100} \cdot \frac{X_{max}}{X}$. Din relația (1.37) rezulta: cu


cât X este mai mic decât X_{max} cu atât eroarea ε_x comisă poate fi mai mare, deși clasa de precizie este aceeași, căci:

$$\frac{1}{\varepsilon_x} \geq \frac{X}{X_{max}} \cdot \frac{100}{c} \Leftarrow (1-37).$$

De aceea, aparatul de măsurat utilizat trebuie să fie în așa fel ales (sau domeniul lui de măsurare să fie în așa fel selectat prin comutatorul de scală) încât valoarea (prezumptivă) a lui X să fie cât mai aproape de X_{max} ; de regulă este bine ca indicațiile aparatului să se situeze în ultima treime a scalei aparatului. De pildă, tensiunea electrică cu o valoare prezumptivă de $4 \text{ V} \div 5 \text{ V}$, trebuie măsurată cu un voltmetru care, dintre domeniile sale de măsurare (să zicem: $0 \div 1,5 \text{ V}$; $0 \div 6 \text{ V}$; $0 \div 30 \text{ V}$; $0 \div 120 \text{ V}$ și $0 \div 600 \text{ V}$) să fie comutat pe scala 0 la 6 V .

1.3.2. Clasificarea erorilor de masurare

Deoarece cauzele erorilor de masurare sunt numeroase exista si multe criterii de clasificare a lor. Dupa caracterul lor, erorile de masurare pot fi grupate conform schemei urmatoare:



Ererile sistematice sunt cele care se produc întotdeauna (la orice determinare) și în același sens, într-un sir de masurari efectuate riguros și în aceleași condiții experimentale, putând avea o valoare constantă (*ereri sistematice constante*) sau variabilă după un model (lege) determinată (*ereri sistematice variabile*). În funcție de cauzele care le generează, ererile sistematice pot fi obiective sau subiective.

Ererile sistematice obiective, independente de operator, sunt cele datorate numai aparatelor (mijloacelor) de masurat și metodelor de masurare, precum și influenței controlabile ale mediului ambiant (prin: temperatura, umiditate, presiune, câmp magnetic, câmp electric etc.).

Ererile sistematice subiective sunt cele care depind exclusiv de operator și sunt determinate de capacitatea senzorială a operatorului, de abilitatea (priceperea) lui, de starea sa psihică și fizică, de condițiile de mediu în care lucrează ș.a.

Fiind sistematice, adică producându-se întotdeauna, multe dintre aceste ereri pot fi puse în evidență sau chiar determinate cantitativ, ca de exemplu:

– **ereri de aparat**, care se datorează unor cauze constructive și unor imperfecțiuni de etalonare. Evaluarea lor nu este posibilă prin calcul, aceasta datorită diversității caracteristicilor funcționale și constructive ale elementelor componente sau ireproductibilității lor, precum și datorită modificării în timp – de pildă prin îmbatrânire – a acestor caracteristici. De aceea, pentru stabilirea ererilor sistematice de aparat se recurge la determinări experimentale, întocmindu-se diagrame sau tabele de corecție, care se vor utiliza împreună cu aparatul respectiv în funcție de domeniul de masurare, de condițiile de mediu etc. Pentru asigurarea clasei de precizie a aparatului, ererile sistematice de aparat trebuie să fie limitate la




Fig. 1.17

valori foarte mici si pe cât posibil chiar evitate, atât prin proiectare (conceptie) si constructie (precizia fabricarii, alegerea materialelor si componentelor de cea mai buna calitate, corecta etalonare etc.), cât si prin exploatare (evitarea socurilor, depozitare si utilizare corecte, asigurarea conditiilor adecvate de mediu, efectuarea periodica de verificari si reetalonari etc.);

– **erori de metoda**, care se datoreaza principiului pe care se bazeaza metoda, modelului folosit, introducerii unor simplificari sau aproximari, utilizarii unor relatii empirice etc. Un

exemplu simplu, devenit clasic, îl constituie erorile de metoda pe care le introduce metoda masurarii rezistentelor electrice cu ajutorul voltmetrului si ampermetrului, conform schemei din figura 1.17, care arata ca sunt posibile doua moduri de conectare a aparatelor: amonte (am.) si aval (av.). Daca $R_m = U / I$, unde U si I sunt indicatiile voltmetrului si – respectiv – ampermetrului, atunci relatia de calcul ($R_m = U / I$) este aproximativa. Relatiile exacte de calcul sunt:

- pentru montajul amonte $R = (U - R_A I) / I = \frac{U}{I} - R_A$,
- pentru montajul aval $R = U / (I - U / R_V)$,

rezultând urmatoarele erori absolute sistematice de metoda:

- pentru montajul amonte $\Delta R_{am.} = R_m - R = \frac{U}{I} - \left(\frac{U}{I} - R_A \right) = R_A$,
- pentru montajul aval $\Delta R_{av.} = R_m - R = \frac{U}{I} - \frac{U}{I - U / R_V} = -\frac{U^2}{R_V I^2 - UI} = -\frac{R_m^2}{R_V - R_m}$.

Daca nu se fac corectiile, care sunt $C_{am.} = -\Delta R_{am.} = -R_A$ si $C_{av.} = -\Delta R_{av.} = \frac{R_m^2}{R_V - R_m}$, atunci – pentru a obtine erori (relative) de metoda cât mai mici –

erorile relative fiind: $\varepsilon_{am.} = \frac{\Delta R_{am.}}{R} = \frac{R_A}{R}$ si $\varepsilon_{av.} = \frac{\Delta R_{av.}}{R} = -\frac{R}{R + R_V} = -\frac{1}{1 + (R_V / R)}$,

trebuie ca aparatele de masurat (voltmetrul si ampermetrul) sa fie de cât mai buna calitate (adica cu R_V foarte mare si R_A foarte mic), iar legatura amonte se va folosi pentru masurarea rezistentelor mari (caz în care $\varepsilon_{am.} \rightarrow 0$) si montajul aval pentru

masurarea rezistentelor mici (caz în care $\frac{R_V}{R} \rightarrow \infty$ si $\varepsilon_{av.} \rightarrow 0$);

– **erori produse de factori externi**, care apar datorita varietatii conditiilor de mediu (temperatura, presiune, umiditate, câmp electromagnetic etc.). Deoarece influenta mediului este dificil de modelat, nu se pot determina prin calcule aceste erori decât în foarte putine cazuri (de exemplu, se poate determina efectul variatiilor de temperatura asupra unui termocuplu sau asupra unui termistor s.a.). În unele situatii (dar nu multe!) aceste erori pot fi evaluate experimental;

– **erori conditionate de operator**, care sunt produse din diverse cauze (ca: oboseala, stari emotionale, deficiente ale organelor de perceptie, conditii de lucru, pozitia operatorului s.m.a.), nu pot fi – evident – determinate cantitativ; în schimb cele mai multe dintre ele pot fi evitate sau prevenite. Iata un exemplu: citirea indicatiilor aparatelor de masurat analogice cu ac poate fi influentata daca operatorul nu priveste indicatia exact perpendicular pe suprafata cadranului (este vorba de cunoscuta eroare de paralaxa, care poate fi înlaturata prin fixarea pe cadran a unei oglinzi în care se reflecta acul indicator; o citire este corecta atunci când, prin pozitia sa, operatorul nu vede imaginea acului în oglinda cadranului).

Erorile accidentale (întâmplatoare) sunt erorile care apar cu valori si semne diferite într-un sir de masurari succesive ale aceleiasi marimi, efectuate riguros în aceleasi conditii. Aceste erori nu sunt controlabile, fiind produse de fluctuatii accidentale ale influentei mediului ambiant, ale atentiei operatorului, precum si ale parametrilor mijloacelor de masurat. Datorita cauzelor multiple, variate si independente care produc erorile întâmplatoare, influenta acestor erori asupra rezultatelor masurarilor poate fi determinata numai prin metodele statisticii matematice (cu aplicarea teoriei probabilitatilor si utilizarea valorilor medie aritmetica ale rezultatelor obtinute prin efectuarea unui mare numar de masurari asupra aceleiasi marimi si în conditii riguros identice).

Erorile grosolane sunt, de fapt, greseli flagrante care se pot produce uneori în timpul efectuării masurarilor, fiind caracterizate prin valori foarte mari, care denatureaza mult rezultatul masurarii. Ele sunt de tip accidental si au o probabilitate mica de aparitie. Aparitia lor este usor de detectat (prin “iesirea din comun” si lipsa de plauzibilitate) si, fiind neverosimile, se cerceteaza situatia în care s-a facut masurarea, se înlatura deficientele constatate si se refac masurarile în noile conditii corectate. Aceste erori se datoreaza unor greseli de manipulare si conectare a aparatelor, neatentiei de moment a operatorului, utilizarii inexacte a metodei adoptate pentru efectuarea masurarilor, omisiunilor în calcule etc. Erorile grosolane trebuie eliminate si masurarea refacuta.

1.3.3. Teoria erorilor de masurare

Se refera, în special, la studiul (modelarea) erorilor întâmplatoare, care sa conduca la gasirea unor reguli generale de efectuare a masurarilor astfel încât efectul imprevizibil al acestor erori aleatoare sa fie redus la minimum.

O prima regula, stabilita prin metodele statisticii matematice, consta în faptul ca efectuând un numar mare de masurari erorile cu valori opuse au aceeasi frecventa de aparitie si lucrând cu valorile medie aritmetica ele se elimina reciproc.

O alta constatare statistica este aceea ca frecventa erorilor care au modulul mic este mai mare decât frecventa celor ce au modulul mare.

În special, se cauta sa se stabileasca o **lege de distributie** a probabilitatii erorilor întâmplatoare, în cazul în care eroarea se datoreaza unor factori de eroare independenti. În acest scop se considera un numar mare de masurari de aceeasi precizie asupra unui masurand dat. Masurând de n ori (n fiind un întreg "mare") o marime de valoare adevarata (necunoscuta) X , se obtin valorile X_{mi} , $i = 1, 2, \dots, n$, de fiecare data producându-se o eroare întâmplatoare (accidentala) $\varepsilon_i = X_{mi} - X$, $i = 1, 2, \dots, n$, conform relatiei (1.25).

Fie x o variabila aleatoare ale carei valori sunt erorile întâmplatoare ε_i , obtinute în diversele masurari i ($i = 1, 2, \dots, n$). Deoarece erorile întâmplatoare ε_i pot lua orice valoare reala, atunci domeniul de luat valori al variabilei aleatoare este multimea numerelor reale : $x \in \mathbf{R}$. Admitând ca repartitia pe \mathbf{R} a lui x , care se noteaza cu $f(x)$, este continua, în teoria probabilitatilor se demonstreaza ca aceasta *functie de repartitie* $f(x)$ poate avea expresia :

$$\varphi(x) = \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-hx^2} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2\sigma^2}, \quad (1.38)$$

în care s este s_X , adica eroarea medie patratica definita prin (1.31), iar constanta $h = 1/\sigma\sqrt{2}$ poarta numele de *precizia masurarii*. Functia de repartitie $\varphi(x)$, exprimata prin expresia (1.38), poarta numele de *lege de probabilitate* sau *lege de distributie* a probabilitatii erorilor întâmplatoare f .

În legatura cu (1.38) se enunta urmatoarea teorema (numita teorema Laplace si Gauss): legea de probabilitate a erorilor întâmplatoare (1.38) este o *lege normala*, în sensul ca variabila aleatoare x (a erorilor întâmplatoare) are valoare




Fig. 1.18

medie nula, adica $\frac{1}{x} \int_{-x/2}^{x/2} \varphi(x) dx = 0$, si o abatere

medie patratica s , a carei reprezentare grafica (fig. 1.18) este simetrica în raport cu axa ordonatorilor. Ea se mai numeste si *curba lui Gauss* sau "clopotul" lui Gauss. Valoarea ei maxima este:

$$\varphi(0) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} = \frac{h}{\sqrt{x}}$$

abscisele $\pm \sigma = \pm \frac{1}{h\sqrt{2}}$.

În cazul distributiei normale, a lui Gauss, probabilitatea ca o eroare x sa fie cuprinsa între doua valori reale a si b este:

$$p(a > x > b) = \int_a^b \varphi(x) dx = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-x^2/2\sigma^2} dx.$$

1.4. ETALOANE

Etalonul este un sistem fizic care constituie un mijloc de masurare (masura, instrument sau aparat de masurat) ce serveste la pastrarea si reproducerea unitatilor de masura, cu precizia metrologica corespunzatoare stadiului la care s-au dezvoltat tehnicile de masurare. În afara acestor doua roluri, prin care se “defineste” o unitate de masura, etaloanele mai sunt utilizate în operatiile de calibrare si în însusi procesul de masurare (de înalta precizie) ca elemente de referinta, precum si în constructia unor aparate (dispozitive) utilizate în alte scopuri decât masurarea propriu-zisa (ca, de exemplu, dispozitive de automatizare, stabilizatoare electronice, generatoare de semnal etc.).

Calibrarea înseamna – în metrologie – compararea unui aparat de masurat cu un etalon în scopul gradarii sau ajustarii, verificarii sau etalonarii aparatului de masurat. **Elementul de referinta** este un etalon care asigura (“furnizeaza”) o marime fizica anume, cu o valoare bine cunoscuta (cu o precizie metrologica corespunzatoare scopului urmarit).

Un etalon trebuie sa fie *invariabil* în timp si în spatiu, sa poata fi folosit usor în tehnica si sa poata fi reconstituit oricând. Unicitatea si conformitatea masurarilor, în orice loc si la orice moment, impun realizarea unui **sistem de etaloane** care sa asigure :

- *generarea* principalelor unitati de masura, în conformitate cu definitiile lor din S.I. (adica “materializarea “ definitiilor prin experimente adecvate);
- *mentinerea (conservarea)* acestor unitati de masura, constante în timp, în toate laboratoarele metrologice pe plan mondial;
- *corelarea* între ele a unitatilor de masura, trecerea la alte unitati derivate (etalioane de derivare) si extinderea limitelor de masurare cu precizia necesara, cum ar fi trecerea la multipli si submultipli ai unitatilor de masura (etalioane de raport).

Aceste trei operatii fundamentale în activitatea metrologica se efectueaza în mod corespunzator, cu urmatoarele trei categorii de etaloane:

- *etalioane de definitie* (adica etaloanele prin care se genereaza principalele unitati de masura si în principal cele fundamentale, asa cum este – de exemplu – determinarea absoluta a amperului cu ajutorul balantei de curent);
- *etalioane de conservare* (adica etaloanele de mentinere a unitatii de masura cu o mare stabilitate în timp si fata de influentele exterioare de mediu);
- *etalioanele de transfer* (adica cele care asigura etalonarea tuturor tipurilor de aparate de masurat, în intervale largi de valori ale masurandului, pentru marimi constante sau variabile în timp), asa cum sunt etaloanele de raport, etaloanele de derivare si etaloanele de transfer (curent continuu – curent alternativ), prin compararea efectelor (termice, electrodinamice etc.) ale semnalelor de curent sau tensiune produse asupra unui acelasi element sensibil.

Cele mai importante etaloane din categoria etaloanelor de conservare (din punctul de vedere al obiectivelor acestui manual de masurari electronice) sunt

etalioane: de tensiune, de rezistenta si de inductivitate, pe care le vom prezenta, pe scurt, în continuare.

1.4.1. Etaloane de tensiune

Etaloanele de tensiune cele mai raspândite sunt: *elementele normale* (un element galvanic cu electrozii mercur + si amalgam de cadmiu – si electrolitul sulfat de cadmiu – v. [8]), *etalioanele cu efect Josephson* (v. [8]) si *etalioanele cu diode Zener*.

Având în vedere larga utilizare a etaloanelor si caracterul aplicativ al acestei carti, în cele ce vor urma vom descrie numai câteva tipuri – mai des întâlnite în practica masurarilor electronice – de etaloane de tensiune cu diode Zener.

Diodele Zener, datorita caracteristicii lor curent – tensiune (fig. 1.19.) – care prezinta o portiune (A-B în figura 1.19) cu rezistenta dinamica relativ mica (cuprinsa între 2 Ω si 20 Ω) si pentru care tensiunea $U_z = \text{const.}$ indiferent de marimea curentului (daca acesta este cuprins între valorile I_A si I_B) –, se utilizeaza




Fig. 1.19

ca etaloane de tensiune si ca elemente cu tensiune de referinta $U_{ref} = U_Z$ în circuitele stabilizatoarelor parametrice de tensiune. Aceste utilizari ale diodelor Zener se mai datoreaza si proprietatilor lor de stabilitate a tensiunii (cu $\frac{\Delta U_Z}{U_Z} = 10^{-5} \Rightarrow i \in [I_A, I_B]$) si unor coeficienti de temperatura foarte buni $\frac{\Delta U_Z / U_Z}{T} 100 = 0,1\% / ^\circ C$. Diodele stabilizatoare se construiesc cu o tensiune reversibila de strângerere relativ mica $U_Z = 4, \dots, 60 \text{ V}$, majoritatea având $U_Z = 6 \text{ V}$.

Etalonul de tensiune (în c.c.) cu diode Zener, de tip stabilizator parametric, se realizeaza dupa mai multe scheme:

- *schema cu un singur etaj*, indicata în figura 1.20, este în forma de G si are o singura dioda Zener D conectata, în sens invers fata de tensiunea continua de alimentare $U_{11'}$, printr-un rezistor R care asigura functionarea diodei în zona A-B a caracteristicii sale curent – tensiune (v. fig. 1.19). Tensiunea de iesire $U_{22'}$, este tensiunea etalon, stabilizata în timp, fata de temperatura si indiferent de curentul de sarcina I (cu conditia ca I_Z sa fie cuprins între limitele I_A si I_B). Tensiunea stabilizata (etalon) este $U_{22'} = U_Z$;

- *schema cu doua etaje* (fig. 1.21) este un cuadripol format din doua stabilizatoare " G " în cascada. Primul etaj, care este atacat cu tensiunea de alimentare, aplicata la bornele de intrare $1(+)$, $1'(-)$, cu doua diode Zener, D_1' si D_1'' , alimentate prin rezistorul R_1 , asigura o prima stabilizare a tensiunii ; ea este preluata, prin rezistorul R_2 , de al doilea etaj, cu dioda D_2 . La bornele de iesire $2(+)$ si $2'(-)$ se obtine tensiunea stabilizata – etalon $U_2 = U_{ZD2}$;




Fig. 1.20




Fig. 1.21

- *scheme în punte*, pentru care se pot realiza mai multe variante: *punte cu o singura dioda D* (fig. 1.22,a) la care rezistoarele laturilor (R_1, R_2, R_3) sunt în așa fel alese încât rezistența diferențială r_Z a diodei Zener D să fie compensată (în acest caz tensiunea stabilă de ieșire este: $U_2 = U_Z - R_3 \frac{U_1}{3R_1 + R_2}$); *punte cu două diode D_1 și D_2* (fig. 1.22,b) la care tensiunea de ieșire (stabilă – etalon) este diferența tensiunilor celor două diode ($U_2 = U_{Z1} - U_{Z2}$); *punte cu două diode D_1 și D_2* (fig.1.22,c) la care tensiunea de ieșire (stabilă – etalon) este media aritmetică a tensiunilor celor două diode ($U_2 = U_{Z1} - R_2 I_{Z2} = -R_1 I_{Z1} + U_{Z2}$ de unde, însumând membru cu membru cele două egalități, rezultă $U_2 = \frac{U_{Z1} + U_{Z2}}{2} - \frac{R_1 I_{Z1} + R_2 I_{Z2}}{2}$); și *punte cu laturi multiple* (fig. 1.23) la care tensiunea de ieșire (stabilă – etalon) este media aritmetică a tensiunilor celor n diode ($U_2 \approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n U_{Zi}$ dacă se realizează condiția $\frac{R}{n} \sum_{i=1}^n I_i \ll U_Z$).

Stabilizatoarele parametrice cu diode Zener folosite ca sursă de referință pentru tensiune sunt prevăzute și cu elemente pentru compensarea variației tensiunii Zener cu temperatura, $? U_Z(?)$, fie prin diode conectate în sens direct în serie cu dioda Zener, fie cu ajutorul unor termistoare. Se fabrică și diode Zener compensate termic (utilizate direct în scheme ca diode de referință) care au coeficienții de temperatură ($\frac{\Delta U_{ZT}}{U_{ZT}} 100$)/? foarte mici: $10^{-3} \% / ^\circ\text{C}$ și chiar $10^{-4} \% / ^\circ\text{C}$.

În scopul obținerii unor performanțe mai bune pentru etaloanele de tensiune sau pentru etajele ce asigură tensiuni de referință, se realizează **stabilizatoare active**, care combină schemele parametrice (cu diode Zener), cu un amplificator operational (v. subcap. 2.2.) într-un montaj ca cel arătat în figura 1.24. Aici, amplificatorul stabilizează curentul prin dioda Zener D și asigură totodată o rezistență de ieșire (la bornele 2-2') foarte mică.

Rezultă (v. fig. 1.24) ca:

- tensiunea de atac a amplificatorului operational este:

$$U_{-+} = U_Z - R_2 \frac{U_2}{R_1 + R_2},$$

cu condiția ca $I_1 \approx 0$;




Fig. 1.22




Fig. 1.23




Fig. 1.24

- daca se noteaza $\frac{R_2}{R_1 + R_2} = K$ atunci tensiunea de iesire este:

$$U_2 = a (U_Z - KU_2) \text{ sau } U_2 = \frac{aU_Z}{(1 + aK)} = \frac{U_Z}{K + \frac{1}{a}};$$

- deoarece un amplificator operational (v. subcap. 2.2.) are amplificarea foarte mare, astfel ca $(1/a) \ll K$, atunci: $U_2 = \frac{1}{K}U_Z$, deci este o tensiune stabila – tensiunea U_Z a diodei Zener – divizata prin $K = R_2/(R_1 + R_2)$, unde R_1 si R_2 sunt rezistoarele de reactie ale amplificatorului operational A . Pe schema din figura 1.24, R_3 este rezistorul folosit pentru alimentarea diodei Zener D .

Cu stabilizatorul activ realizat conform schemei din figura 1.24 se obtin performante deosebit de bune ca: o stabilitate anuala de 0,001 %, coeficient de temperatura mai mic decât 0,0001 % / °C, abaterea tensiunii de iesire de la valoarea nominala $(U_2 - U_{ref}) / U_{ref} < 0,1$, curent debitat $I_2 = 0 \div 10$ mA si rezistenta de iesire sub 0,005 O.

În prezent, se fabrica asemenea surse de tensiune stabila (v. cap. 3.), sub forma de circuit integrat cu alimentare încorporata, prevazute cu protectie la scurtcircuit (la bornele de iesire).

Etaloane de tensiune reglabila în trepte. Se realizeaza dupa o schema de principiu ca aceea aratata în figura 1.25, în care A este un amplificator operational de înalta calitate, ceea ce înseamna ca are o amplificare foarte mare (cu un câstig $a > 10^5$) si o rezistenta de intrare de asemenea mare (de cel puțin 10^{10} O), asa cum se va arata în subcapitolul 2.2. În aceste conditii, relatia între curentii indicati pe schema (v. fig. 1.25) si care este:




Fig. 1.25

$$I_1 + I_r = I_A \text{ sau } I_1 = I_A - I_r,$$

devine, în conditiile $I_A \ll I_r$, $I_1 = -I_r$ si utilizând expresiile acestor curenti (în functie de tensiunile si rezistentele indicate pe schema), se poate scrie:

$$I_1 = \frac{-U_{ref} - U_A}{R_1} = \frac{-U_{ref} - \frac{U_2}{a}}{R_1}, \quad I_r = \frac{U_2 - U_A}{R_2} = \frac{U_2 - \frac{U_2}{a}}{R_2}$$

si

$$I_1 = -I_r \rightarrow \frac{-U_{ref} - \frac{U_2}{a}}{R_1} = -\frac{U_2 - \frac{U_2}{a}}{R_2},$$

de unde rezulta:

$$-\frac{U_{ref}}{R_1} - \frac{U_2}{aR_1} = -\frac{U_2}{R_2} + \frac{U_2}{aR_2} \quad \text{adica} \quad \frac{U_2}{R_2} - \frac{U_2}{a} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{U_{ref}}{R_1}$$

si, deoarece a este foarte mare, atunci, cu aproximatia

$$\frac{U_2}{a} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \ll \frac{U_2}{R_2},$$

rezulta în definitiv:

$$U_2 \approx \frac{R_2}{R_1} U_{ref} = R_2 \frac{U_{ref}}{R_1}, \quad (1.39)$$

cu sensurile tensiunilor din figura 1.25, în care R_1 si R_2 sunt rezistentele unor rezistoare reglabile de precizie. Cu R_1 de valoare fixa (sau comutabila) si R_2 variabil în decade, se poate acoperi un interval larg de tensiuni, de exemplu între 0 si 1000 V tensiune etalon de iesire (U_2), la intrare aplicându-se o tensiune de referinta $U_{ref} = \text{const.}$ furnizata de o dioda Zener; $U_2 = 0-1000$ V se poate obtine cu o variatie oricât de fina, dar – de obicei – se folosesc 5, 6 sau 7 decade. Prin alegerea corespunzatoare a raportului U_{ref} / R_1 , valoarea tensiunii de iesire U_2 poate fi citita direct (în V, mV sau μ V) pe indicatoarele decadice de calibrare a lui R_2 . Se obtine astfel un foarte bun etalon de transfer – de raport pentru tensiunile electrice în curent continuu. Din relatia (1.39) rezulta ca stabilitatea tensiunii U_2 depinde de stabilitatea tensiunii de intrare (U_{ref}) si a rezistoarelor R_1, R_2 ; de aceea, rezistoarele se aleg de cea mai buna calitate, iar U_{ref} poate fi preluata de la iesirea unui stabilizator ca cel din figura 1.24. În asemenea aparate etalon de tensiune (fig. 1.25), rezistorul R_2 are decadele alese în functie de aplicatia careia îi este destinata tensiunea U_2 (de exemplu decade din valori proportionale cu 1, 2, 4, 8 adica în cod binar-zecimal), cu mici rezistoare ajustabile în serie cu fiecare element decadic, ceea ce permite autocalibrarea sistemului, cu mare precizie si rapid.

Pe lângă elementele din figura 1.25, aceste aparate etalon mai sunt prevazute cu circuite de protectie (fata de suprasarcinile de curent la iesire), comutator de polaritate, circuite pentru autocalibrare si multe altele.

Performantele obisnuite ale acestui tip de etalon sunt: stabilitate în timp între 0,001 si 0,01 %/luna, coeficient de temperatura 0,0001 ... 0,001 %/°C, variatia tensiunii cu sarcina $[U_2 (I_2 = 0) - U_2 (I = I_n)]100 / U_2 (I_2 = 0) = 10^{-4} \dots 10^{-3}$ %, curentul de sarcina (de iesire) maxim 10 ... 50 mA, tensiunea de iesire $U_2 = 0 \dots 1000$ V, reglabila în trepte de 10 μ V, 1 μ V sau chiar 0,1 μ V.

1.4.2. Etaloane de rezistenta

Etaloanele de rezistenta sunt rezistoare speciale (“cutii” cu rezistoare) construite astfel încât rezistenta lor electrica sa fie stabila: în timp, fata de variatiile de temperatura, în raport cu variatiile de umiditate si fata de frecventa (în cazul etaloanelor de rezistenta folosite în curent alternativ), precum si independente de modul de conectare al rezistorului în circuit.

Stabilitatea în timp $\left[\frac{\Delta R}{R_n} 100 \right] / \Delta t$ (în %/an, daca intervalul de timp Δt , în

care s-a produs abaterea ΔR a rezistentei de la valoarea nominala R_n , este un an), si fata de variatiile de temperatura ($\% / ^\circ\text{C}$) depind – în primul rând – de materialul din care este realizat rezistorul (firul rezistiv), de obicei manganina – un aliaj cu 84% Cu, 12% Mn si 4% Ni, dar si de constructia etalonului de rezistenta. Stabilitatea fata de umiditate si independenta de frecventa depind numai de constructie.

Tipuri constructive. Exista trei tipuri de rezistoare etalon:

- **dipolar** (cu doua borne) care este caracterizat (fig. 1.26) de rezistenta definita ca fiind raportul dintre tensiunea la bornele 1-2 si curentul prin oricare din borne (se presupune ca, la cele doua borne, curentii sunt egali în valoare absoluta): $R = U/I$. Totusi, rezistorul dipolar este afectat de influenta unor elemente parazite (fig. 1.27) ca: rezistenta de izolatie între borne (R_{iz} în schema din figura 1.27), rezistentele de izolatie fata de masa (R_{iz1} si R_{iz2}) si rezistentele de contact la borne (r_1 si r_2).

Influenta rezistentelor de izolatie este semnificativa în special la etaloanele cu R mare, iar rezistentele de contact au influente evidente în special în cazul etaloanelor cu rezistenta R mica (de ordinul ohmilor);

- **tripolar** (cu trei borne), având schema din figura 1.28,a), elimina influenta parazita a elementelor de izolatie fata de masa prin faptul ca folosesc o a treia borna “0” (v. fig. 1.28), numita *borna neutra* sau *borna de masa* a carcasei. Parametrul ce caracterizeaza etalonul tripolar este rezistenta directa (rezistenta partiala) R_{12} dintre bornele “calde” (fig.1.28,b), definita ca fiind raportul dintre tensiunea U_{10} , aplicata între borna de intrare 1 si borna de masa 0, si curentul

de scurtcircuit la iesire I_{2sc} produs la iesire de tensiunea U_{10} atunci când bornele 2 si 0 sunt în scurtcircuit: $R_{12} = U_{10} / I_{2sc}$ (rezistorul tripolar este simetric deoarece $R_{12} = U_{20} / I_{1sc}$, cu alimentare la iesire 2-0 si scurtcircuit la intrare 1, 0). În acest fel, orice rezistenta parazita de felul R_{10} sau R_{20} (indicate în circuitul echivalent din figura 1.28,b), între bornele “calde” si masa, nu influenteaza parametrul etalon R_{12} ;




Fig. 1.26




Fig. 1.27




Fig. 1.28




Fig. 1.29

– **cuadripolar** (cu patru borne), care are doua borne 1 si 2 asa-zise *de curent* si alte doua borne $1'$ si $2'$ numite *borne de tensiune* (fig 1.29,a). În acest fel se elimina influenta rezistentelor de contact la borne si a rezistentei conductoarelor de conexiuni. Pentru utilizarea etalonului cuadripolar, bornele $1-2$ se conecteaza în circuit, iar la bornele $1'-2'$ se preia tensiunea (caderea de tensiune) data de rezistor (ce se va masura cu un voltmetru sau va fi introdusa într-o punte de masurare etc.). Parametrul ce caracterizeaza rezistorul cuadripolar este rezistenta de transfer, $R_{tr} = U_{(1'-2')0} / I$ (conform circuitului echivalent din figura 1.29,b), definita ca raport între tensiunea la bornele de tensiune $1'-2'$ presupuse în gol (sau conectate la un voltmetru cu rezistenta de intrare foarte mare) si curentul prin bornele de curent $1-2$ (cu conditia ca $I \gg I_v$ sau $I_v \approx 0$). În acest mod, orice rezistenta parazita (în serie, fie cu bornele de tensiune, fie cu cele de curent) nu influenteaza rezistenta de transfer R_{tr} definita ca în figura 1.29,b.

În practica, rezistoarele etalon cu $R > 100 \text{ k}\Omega$ se construiesc ca rezistoare tripolare, iar etaloanele de rezistenta cu $R < 1000 \text{ }\Omega$ se realizeaza ca rezistoare cuadripolare. Daca nu este necesara o precizie mai buna decât 1%, etalonul de rezistenta se utilizeaza ca rezistor dipolar.

Parametrii principali. Calitatea etaloanelor de rezistenta este definita prin urmatoarii parametri:

- **clasa de precizie** care trebuie sa se înscrie în urmatorul standard: 0,001 0,002 0,005 0,01 0,02 sau 0,05;

- **variatia anuala maxima** a rezistentei nominale R_n , adica $\frac{R - R_n}{R_n} 100 / \text{an}$,

care conform clasei de precizie a etalonului nu poate fi mai mare decât $\pm 0,0002 \text{ %/an}$, $\pm 0,0005 \text{ %/an}$, $\pm 0,001 \text{ %/an}$, $\pm 0,002 \text{ %/an}$, $\pm 0,005 \text{ %/an}$ sau $\pm 0,02 \text{ %/an}$ (în ordinea clasei de precizie aratata anterior). Acest parametru reprezinta **stabilitatea în timp** a etalonului;

- **puterea admisibila maxima** ce se admite a fi disipata în timpul utilizarii etalonului de rezistenta (ea poate fi de 0,01 W pentru rezistoarele în aer si 0,1 W pentru cele în ulei);

- **coeficientii de temperatura** (α , β , γ , ...) ai rezistorului (nu sunt formulate prescriptii cu privire la valoarea lor, cerându-se numai ca pentru fiecare etalon de referinta în parte sa se indice valorile acestor coeficienti);

- **rezistenta de izolatie** (între bornele rezistorului si carcasa metalica) a carei valoare admisibila depinde de valoarea nominala R_n a rezistentei si de clasa de precizie a etalonului (astfel, pentru clasa de precizie 0,01, rezistenta de izolatie R_{iz} trebuie sa fie: $R_n = (10^{-2} \dots 10^3) \text{ O}$? $R_{iz} = 10^{10} \text{ O}$, $R_n = 10^4 \text{ O}$? $R_{iz} = 10^{10} \text{ O}$ etc.);

- **rezistenta în curent alternativ** $R_{ca} = \text{Real}(U/I)$, unde U si I sunt valorile efective ale tensiunii sinusoidale aplicate la bornele rezistorului si – respectiv – ale curentului prin rezistor;

- **tangenta unghiului de faza** (pentru etaloanele de rezistenta utilizate în curent alternativ) $\text{tg}\phi = \text{Imaginar}\frac{U}{I} / \text{Real}\frac{U}{I}$, care variaza cu frecventa (la frecvente $f < 10 \text{ kHz}$, $\text{tg} f$ este aproximativ proportionala cu frecventa);

- **constanta de timp** a rezistorului etalon (t) se defineste prin: $\tau = |\text{tg}\phi| / \omega$, la frecventa $f = \frac{\omega}{2\pi} < 10\,000 \text{ Hz}$);

- **variatiia rezistentei R_{ca} cu frecventa**, adica $\frac{\Delta R|_f}{R_0} = \frac{R_{ca}|_f - R_0}{R_0}$, unde $R_{ca}|_f$ este rezistenta în curent alternativ la frecventa f si R_0 este rezistenta aceluiasi rezistor în curent continuu.

Etaloanele de rezistenta destinate utilizarii în curent continuu. Sunt rezistoare de constructie speciala, pentru a asigura o cât mai buna stabilitate. În acest scop, etaloanele de rezistenta mica ($R_n = R_0 < 1 \text{ O}$) sunt confectionate din sârma groasa sau bara din manganina, bine rigidizata si fara carcasa izolanta; prin recoacere în mediu inert (la cca. 500°C) devin lipsite de tensiuni mecanice interioare si capata o foarte mare stabilitate în timp. Rezistoarele de la 10 O în sus au o constructie bobinata, din sârma rezistiva din manganina izolata (cu email, cu matase sau cu amândoua) înfasurata pe un suport mecanic sau ceramic. Dupa bobinare se executa un tratament termic si apoi o impregnare. În structura etalonului existând materiale mult diferite (sârma dintr-un material bobinata pe carcasa din alt material) este imposibil sa fie eliminate total eforturile interne, ceea ce face ca stabilitatea în timp sa fie ceva mai mica. Pentru marirea stabilitatii, se foloseste un suport cilindric sau plat, din material cu coeficient de dilatare egal cu materialul sârmei rezistive.

Exista doua variante de rezistoare etalon:

- *rezistoare închise*, care au un element rezistiv introdus într-o incinta etansa, sub forma unui cilindru metalic dublu;

- rezistoare deschise, care au elementul rezistiv aflat în contact direct cu mediul (aer sau ulei) și – din cauza influenței variației umidității – ele au o stabilitate mai mică.

Rezistoarele etalon au valori nominale ale rezistenței până la 1 MO, fiind în construcție obișnuită. Pentru valori $R = (1 \dots 1000) \text{ MO}$, rezistoarele etalon se confecționează dintr-un fir de manganina extrem de subțire (“microsârma”) izolat în sticlă. Pentru valori $R > 1 \text{ GO}$ nu se mai pot realiza etaloane de rezistență, deoarece ele nu mai au stabilitatea impusă etaloanelor. Există, totuși, posibilitatea ca prin modul de conectare a unor etaloane de rezistență tripolare de valori mai mici să se obțină rezistențe de referință foarte mari; un exemplu – arătat în figura 1.30,a – constă în conectarea în stea a trei rezistoare de valori mai mici. Rezistența directă între bornele 1-2 este rezistența laturii triunghiului din figura 1.30,b, obținut prin transfigurarea stea-triunghi, care are cunoscuta valoare $R_{12} = R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_3}$, astfel ca, luând $R_3 \ll \max \{R_1, R_2\}$, rezulta $R_{12} \approx \frac{R_1 R_2}{R_3}$. De exemplu, cu $R_1 = R_2 = 10 \text{ MO}$ și $R_3 = 10 \text{ kO}$, se obține o rezistență de transfer $R_{12} \approx 10^{14}/10^4 = 10^{10} \text{ O} = 10 \text{ GO}$. În acest fel se pot obține etaloane de rezistență cu $R = 10^{16} \text{ O} = 10^4 \text{ TO}$ (!).




Fig. 1.30

Etaloane de rezistență cu utilizare în curent alternativ. În curent alternativ, etalonul de rezistență este afectat, mai ales la frecvențe înalte, de parametri parazitari ca: rezistențe (produse din variația lui R_0 din curent continuu la R_{ca} determinată de frecvență), inductivități L (mai ales la rezistoarele cu fir bobinat) și capacități C , precum și rezistența R_p echivalentă pierderilor din elementele reactive




Fig. 1.31

ce apar în curent alternativ. Astfel, schema echivalentă, în curent alternativ, a unui rezistor dipolar este cea din figura 1.31 – o schema binecunoscută. Elementele parazite (L , C , R_p) fac ca variația rezistenței cu frecvența, R/R_0 , și constanta de timp t să fie relativ mari; pentru micșorarea lor se realizează un bobinaj special (cu L și C mici), parti metalice cât mai subțiri și mai departate de firul rezistiv, cu ecrane și utilizarea unui dielectric cu pierderi cât mai mici.

Facând câteva simplificari (anularea unor termeni foarte mici) rezulta din schema indicata în figura 1.31:

- variatia cu frecventa:

$$\frac{\Delta R|f}{R_0} = \frac{R_{ca}|f - R}{R} = \frac{\text{Real}\underline{Z} - R}{R} \approx \omega^2(2LC - C^2R^2) - \omega CR \text{tg}\delta,$$

(deoarece $R_0 = R$, $R_{ca}/f = \text{Real } \underline{Z}$) si

$$\underline{Z} = \frac{(R + j\omega L)R_p \frac{1}{j\omega C}}{(R + j\omega L)\frac{1}{j\omega C} + \frac{1}{j\omega C}R_p + (R + j\omega L)R_p};$$

- constanta de timp $\tau = \frac{|\text{tg}\phi|}{\omega} = \frac{|\text{Imaginar}\underline{Z} - \text{Real}\underline{Z}|}{\omega} \approx \left| \frac{L}{R} - CR \right|$;

- rezistenta echivalenta a pierderilor în dielectric: $R_p = \frac{1}{\omega C \text{tg}\delta}$, unde

$\text{tg}\delta$ este tangenta unghiului de pierderi al dielectricului, adica $\text{tg}\delta = \frac{X_c}{R} = \frac{1}{\omega CR}$

(o valoare medie pentru: materialul de impregnare a bobinajului, suport, izolatia bornelor etc.).

Se observa ca R_{ca} poate sa creasca sau sa scada cu frecventa, prin efectul termenului $CR \text{tg}\delta$ (care este predominant în special la rezistoarele cu $R > 1000 \text{ O}$, când R_{ca} scade cu frecventa). Constanta de timp t depinde de L si C astfel: la etaloanele cu R mic predomina efectul lui L , iar la R mare predomina efectul lui C , pe când la rezistente de ordinul zeci la sute de ohmi efectul lui L este acelasi ca efectul lui C . Sa remarcam ca efectele parazitare ale lui L si C actioneaza contrar asupra variatiei cu frecventa si a constantei de timp t .

1.4.3. Etaloane de capacitate

Etaloanele de capacitate sunt mult utilizate în masurarile electronice, ele putând fi realizate cu performante foarte bune mai ales în ceea ce priveste stabilitatea, comportarea la frecvente înalte, limitarea elementelor reziduale s.a.

Principalele exigente impuse condensatoarelor etalon sunt: stabilitatea în timp, variatii mici ale capacitatii cu temperatura si cu frecventa, independenta fata de modul de conectare în circuit.

Legat de aceasta ultima cerinta, orice condensator (ca de exemplu, condensatorul plan din figura 1.32,a) are o capacitate C care va fi influentata oricând de prezenta unui obiect conductor (carcasa unui aparat de masurat vecin, mâna

operatorului s.a.), iar apropierea “pamântului” (fig 1.32,b) complica si mai mult lucrurile, în sensul ca – în afara capacitatii proprii a condensatorului – apar si capacitatile partiale C_1, C_2, \dots fata de obiectul conductor si $C_{10}, C_{20}, C_0, \dots$ fata de pamânt, rezultând o schema echivalenta a etalonului de capacitate în regim de utilizare, asa ca în figura 1.32,c. Pentru eliminarea acestor capacitati partiale, ce “altreaza” capacitatea etalon C , se procedeaza la ecranarea condensatorului în asa fel încât ecranul sa “îmbrace” complet armaturile capacitorului (de exemplu asa cum se arata în figura 1.33, care reprezinta un etalon de capacitate ecranat).




Fig. 1.32




Fig. 1.33

La capacitatile suficient de mari (în general mai mari decât 10 nF), influenta capacitatii firelor de conexiune poate fi eliminata printr-o masurare dubla: cu si fara condensator (dar pastrând firele de legatura) sau folosind conectoare speciale (ecranate). În cazul condensatoarelor cu capacitati mai mici, solutia utilizata frecvent este aceea a capacitorului tripolar (cu trei borne: 1 si 2 – armaturile, 0 – ecranul), cu ecranul izolat de armaturi. În acest caz vor exista trei capacitati: C_{12} (capacitatea directa) si C_{10}, C_{20} (capacitatile între fiecare armatura si ecran).

Aceste condensatoare tripolare sunt astfel construite încât $C_{10} = C_{20} \ll C_{12}$ (de exemplu, la $C_{12} = 1000$ pF se pot realiza valorile $C_{10} = C_{20} = 50$ pF, adica de douazeci de ori mai mici decât capacitatea directa). Condensatoarele tripolare, cu conexiunile ecranate, permit realizarea unor capacitati directe C_{12} oricât de mici, univoc determinate si cu pierderi foarte mici; în plus, ele au avantajul ca sunt perfect aditive la conectarea în paralel.

Stabilitatea în timp, $\frac{\Delta C}{C} 100 / \Delta t$ (unde intervalul de timp Δt este un an) si

fata de variatiile de temperatura (??), adica $\frac{\Delta C}{C} 100 / \Delta \theta$ (în %/°C), se realizeaza

printr-o construcție corespunzătoare (tipică etaloanelor de capacitate) și prin utilizarea unor materiale de calitate. Astfel:

- armaturile condensatorului etalon sunt realizate din placi metalice intercalate (confectionate din aliaj special, cu coeficient de dilatare foarte mic, așa cum este invarul), fixate de “masă” (adică ansamblul pieselor metalice în contact electric cu ecranul și carcasa) prin izolatoare din cuarț sau alt material stabil din punct de vedere mecanic;

- pentru eliminarea deformațiilor (care influențează direct stabilitatea în timp), etaloanele de capacitate sunt cu o construcție deosebit de îngrijită, cât mai rigidă, cu piese lipsite complet de tensiuni (eforturi) mecanice interne;

- utilizarea unui dielectric gazos (un gaz inert, de obicei azot) uscat, condensatorul fiind închis în cutii ermetizate. Dielectricul gazos se folosește în cazul etaloanelor cu capacitate mică ($C = 1000 \text{ pF}, 100 \text{ pF}, 10 \text{ pF}$) și pot atinge performanțele de stabilitate de $0,001 \text{ \%/an}$, $0,0002 \text{ \%/}^\circ\text{C}$ și tangenta unghiului de pierderi $\text{tg}\delta < 5 \cdot 10^{-6}$ (pierderile condensatoarelor cu dielectric gazos se datoresc în special peliculei imperfect conductoare de gaz de pe suprafața armaturilor metalice);

- utilizarea unui dielectric solid de tip mica pentru etaloanele cu capacități mai mari ($C = 1 \text{ nF}, \dots, 1 \text{ }\mu\text{F}$), cu armaturile intercalate sau cu armături în forma de pelicula metalică depusă pe foaia de mica. Condensatoarele etalon cu mica au performanțele: $0,001 \text{ \%/an}$, $0,003 \text{ \%/}^\circ\text{C}$, $\text{tg}\delta = 0,0001$;

- utilizarea dielectricului solid de tip stiroflex (polistiren plasticizat) pentru etaloanele cu $C = 1 \text{ nF}, \dots, 100 \text{ }\mu\text{F}$, care au însă performanțe ceva mai slabe decât etaloanele cu mica (de exemplu, stabilitatea în timp este de $0,01, \dots, 0,05 \text{ \%/an}$);

- utilizarea unui dielectric solid din cuarț topit. Etaloanele de capacitate cu placi de cuarț topit, acoperite cu argint sau aur (ca armături) și introduse într-o atmosferă neutră (fără contact cu mediul exterior) au performanțe ridicate ale stabilității 10^{-5} \%/an , cu clasa de precizie $0,01$ și valori ale capacității de 10 pF la 100 pF .

Comportarea condensatoarelor etalon este influențată și de frecvență, datorită (aproape în exclusivitate) inductanței parazite L a sistemului, conform schemei echivalente a etalonului de capacitate la frecvențe înalte (fig. 1.34). Dacă în curent continuu etalonul are capacitatea C_0 ,




Fig. 1.34

atunci la frecvența $f = \omega/2\pi$ ea este: $C = C_0 / (1 - \omega^2 LC_0)$, ceea ce înseamnă că, de la C_0 , capacitatea crește cu frecvența, creșterea relativă fiind aproximativ $\omega^2 LC_0$, pentru frecvențe nu prea mari, $f = 10 \text{ kHz}$. Relația precedentă a capacității la frecvența $f = \omega/2\pi$ rezultă din reactanțele echivalente ale dipolului

din figura 1.34: $\frac{1}{j\omega C} = j\omega L + \frac{1}{j\omega C_0}$ și, înmulțind cu $j\omega$, $\frac{1}{C} = -\omega^2 L + \frac{1}{C_0}$ și astfel:

$C = C_0 / (1 - \omega^2 LC_0)$. Pentru a putea fi utilizate la frecvențe înalte (de exemplu între 1 MHz și 100 MHz) se realizează capacitatoare etalon de construcție specială, care reduce la minimum inductanța parazită (cu conductoare pentru conexiuni de grosime mare în construcție coaxială) și care elimină capacitățile suplimentare din punctele de conexiune în circuit (cu conector coaxial de precizie, care asigură o

repetabilitate a capacitatii conexiunii de 0,001 pF). Precizia acestor condensatoare se înscrie în clasa 0,1, cu o stabilitate în timp de 0,05 %/an si un coeficient de temperatura de 10^{-5} %/°C (deci foarte bun).

1.4.4. Etaloane de inductanta

Etaloanele de inductanta (L) sunt mai puțin folosite în măsurările electronice decât etaloanele de capacitate, deoarece ele prezintă o reactanță mai puțin pură prin faptul că au o rezistență reziduală mare și au o variație accentuată în funcție de frecvență. De aceea, se preferă – ca etalon de reactanță – condensatoarele etalon care, prin metode de rezonanță sau prin etaje de simulare a inductanței (v. subcap. 2.4), pot fi comparate cu orice reactanță inductivă și utilizate cu ușurință și ca etalon al factorului de calitate ($Q = \omega L/R = 1/\omega CR$ dacă, la aceeași rezistență de pierdere, $|\omega L| = |\omega C|$ adică $L = 1/C$).

Totuși, se realizează și bobine etalon sub forme cilindrice, cu înfășurare a firului conductor în straturi suprapuse, pe carcasa de marmură, porțelan, lemn sau material plastic. Stabilitatea lor în timp depinde de proprietățile mecanice ale carcasei (suportului) și de modul de bobinare; astfel, bobinele pe carcasa de marmură sau de porțelan ajung la stabilități anuale $\Delta L \cdot 100 / L \cdot t > 0,01$ %/an, cu coeficienți de temperatură $\Delta L \cdot 100 / L \cdot \Delta T = 0,001$ %/°C și factor de calitate $Q = \omega L/R = 20$ la frecvențe până la 1 kHz. Dacă în construcția bobinei nu există vreun material magnetic (cu $\mu_r > 1$), atunci – practic – inductanța bobinei nu depinde de curentul prin bobină (adică este liniară față de curent).




Fig. 1.35

Inductanța bobinei etalon depinde, însă, puternic de frecvență și aceasta din cauza capacității distribuite a bobinei, care poate fi echivalată cu o capacitate între borne (asa cum se arată în figura 1.35, unde este reprezentată schema echivalentă a unui inductor).

Inductanța (inductivitatea) L a bobinei la o frecvență oarecare $f = \omega/2\pi$ este dată de :

$$L = \frac{L_0}{1 - \omega^2 L_0 C}, \quad (1.40)$$

unde L_0 este inductanța în curent continuu (la $\omega = 0$), iar C este capacitatea proprie echivalentă (parazită) a bobinei. Egalitatea (1.40) rezultă din expresia reactanței echivalente a circuitului din figura 1.35, în care considerăm rezistența de pierdere R neglijabilă în raport cu reactanța ωL_0 (dacă factorul de calitate $Q = \omega L_0/R > 20$ atunci $R < \omega L_0/20$); astfel :

$$\omega L = \text{Im} \underline{Z}_{12} = \text{Im} \frac{(R + j\omega L_0) \frac{1}{j\omega C}}{(R + j\omega L_0) + \frac{1}{j\omega C}}$$

si daca $R \ll \omega L_0$ atunci :

$$\omega L = \operatorname{Im} \frac{j\omega L_0 \frac{1}{j\omega C}}{j\left(\omega L_0 - \frac{1}{\omega C}\right)} = \operatorname{Im} \frac{\frac{L_0}{C}}{j\left(\omega L_0 - \frac{1}{\omega C}\right)} = \operatorname{Im} -j \frac{L_0}{\frac{1}{\omega C} \left(\omega^2 L_0 - \frac{1}{C}\right)},$$

sau :

$$\omega L = -\frac{L_0}{\frac{1}{\omega}(\omega^2 L_0 C - 1)} \therefore L = \frac{L_0}{1 - \omega^2 L_0 C},$$

adica (1.40). Din (1.40) rezulta ca cresterea relativa a inductantei cu frecventa este aproximativ $\omega^2 L_0 C$ (deci depinde direct de capacitatea parazita C a bobinei). În practica, o bobina cu $L_0 = 1$ H si $C = 100$ pF are, la 1 kHz, o inductivitate $L = L_0 + 0,4 L_0/100$ (deci mai mare cu 0,4 % fata de L_0 în c.c.).

Etaloanele de inductanta cu precizie maxima sunt bobinate pe carcasa (suporti) toroidali ; în acest fel, ele au un câmp magnetic exterior nul (deci nu se modifica L prin cuplaje magnetice care produc inductivitati mutuale parazite), în schimb rezistenta lor (R) este de câteva ori mai mare decât a bobinelor cilindrice cu aceeași inductanta L_0 .

La utilizarea etaloanelor de inductanta cu L_0 de valori mici trebuie acordata o atentie speciala conexiunilor care pot introduce o inductivitate parazita comparabila cu L_0 ; în acest caz este recomandat sa se faca masurari duble (cu si fara bobina, scazându-se inductanta bobinelor din rezultat).

Pentru inductante mai mari ($L > 10$ H) se folosesc bobine cu miez feromagnetic, însa ele au performante slabe: clasa de precizie 0,5 sau 2, cu variatii ale lui L_0 produse de curent de 2 %/A si factor de calitate $Q = 20, \dots, 500$.